


Voertuiggegevens

Merk **Hyundai** Kentekenplaat **SL096Z**
 Model **Tucson** 1e **18/03/2019**
 tenaamstelling
 Versie **1.6 GDi 132pk Comfort**
 Chassisnummer **TMAJ3811AJJ530190**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **101872**

Datum & plaats van inspectie

Datum 4/04/2025 14:27:47
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				1293,77	-388,12	905,65
5923846 1	Deur A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	612,33	-183,70	428,63
5923845 4	Interieur	Vlek	Reinigen	185,90	-55,77	130,13
5923845 8	Band A L	Gat	Vervangen	178,34	-53,50	124,84
5923845 3	Deksel handschoenenkast	Kras(sen)	Smartrepair	107,25	-32,17	75,08
5923846 6	Kofferklep bekleding	Kras(sen)	Smartrepair	107,25	-32,17	75,08
5923845 7	Hemelbekleding	Verbrand	Smartrepair	102,70	-30,81	71,89
5923846 7	Achterruit	Kras(sen)	Vervangen		Niet doorbelast	
5923846 3	Band A R	Versleten	Vervangen		Niet doorbelast	
5923846 5	Deur V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
5923846 4	Deur A R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
5923845 6	Stoelbekleding zitting VL	Versleten	Vervangen		Niet doorbelast	
5923845 5	Storing	Geen of slechte werking	Diagnose		Niet doorbelast	
5923845 9	Band V L	Versleten	Vervangen		Niet doorbelast	
5923846 2	Band V R	Versleten	Vervangen		Niet doorbelast	
5923846 0	Deur V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan
den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	1293,77 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-388,12 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	905,65 €

Schades zonder groep

59238461 Deur A L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



59238454 Interieur Vlek Reinigen



59238458 Band A L Gat Vervangen
komt vocht uit, betekent dat er een gaatje in zit.



59238453 Deksel handschoenenkast Kras(sen) Smartrepair



59238466 Kofferklep bekleding Kras(sen) Smartrepair



59238457 Hemelbekleding Verbrand Smartrepair



59238467 Achterruit Kras(sen) Vervangen



59238463 Band A R Versleten Vervangen



59238465 Deur V R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



59238464 Deur A R Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



59238456 Stoelbekleding zitting VL Versleten Vervangen



59238455 Storing Geen of slechte werking Diagnose



59238459 Band V L

Versleten

Vervangen



59238462

Band V R

Versleten

Vervangen



59238460

Deur V L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

