



Hyundai Tucson: SL096Z

Chassisnummer:	TMAJ3811AJJ530190	Versie:	1.6 GDi 132pk Comfort
1ste tenaamstelling:	18/03/2019	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	101872	Kilowatt:	97
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Grijs
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren V	
Elect. ramen V		Parkeersensoren A	
Elect. ramen A		Type trekhaak	Trekhaak vast
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	Type kofferafdekking	Rolhoes aanwezig
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Slijtageniveau

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						1.0
Bandenprofiel diepte V R						1.0
Bandenprofiel diepte A L						2.0
Bandenprofiel diepte A R						1.0
Bandenmaat V L					225/60 R 17 99 V	
Bandenmaat V R					225/60 R 17 99 V	
Bandenmaat A L					225/60 R 17 99 V	
Bandenmaat A R					225/60 R 17 99 V	
Type band V L					Zomer	
Type band V R					Zomer	
Type band A L					Zomer	
Type band A R					Zomer	
Bandenmerk V					261	
Bandenmerk V R					261	
Bandenmerk A L					256	
Bandenmerk A R					256	
Voorzijde	Links	225 / 60 / 17 / 99 / V /	1,0 mm	Michelin	Zomer	
	Rechts	225 / 60 / 17 / 99 / V /	1,0 mm	Michelin	Zomer	
Achterzijde	Links	225 / 60 / 17 / 99 / V /	2,0 mm	Continental	Zomer	
	Rechts	225 / 60 / 17 / 99 / V /	1,0 mm	Continental	Zomer	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0	
Aantal laadkabels (snelladen)	0	
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig	
Totale kosten excl. BTW		0
Deksel handschoenenkast, Kras(sen), Smartrepair		0,00



Interieur, Vlek, Reinigen

0,00



Storing, Geen of slechte werking, Diagnose

0,00



Stoelbekleding zitting VL, Versleten, Vervangen

0,00



Hemelbekleding, Verbrand, Smartrepair

0,00



Band A L, Gat, Vervangen

0,00



Band V L, Versleten, Vervangen

0,00



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Band V R, Versleten, Vervangen

0,00



Band A R, Versleten, Vervangen

0,00



Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Kofferklep bekleding, Kras(sen), Smartrepair

0,00



Achterraut, Kras(sen), Vervangen

0,00

