

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Poznámka: Vozidlo nepřipraveno k prohlídce



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BT057CJ	VIN:	TMAJ3817ALJ173966
Model vozidla:	Hyundai Tucson (2015)	Provedení:	Tucson 1.6CRDi 136 Smart
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1598
Maximální výkon (kW):	100	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-02-15	Platnost tech. kont. do:	2027-02-12
Platnost měření emisí do:	2027-02-12	Stav tachometru:	183734 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 143 µm; LP blatník 129 µm; LP dveře 147 µm; LZ dveře 151 µm; LZ bok 145 µm; Z víko 148 µm; PZ bok 152 µm; PZ dveře 147 µm; PP dveře 145 µm; PP blatník 145 µm; Střeška 139 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Alarm, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Imobilizér, Dešťový sensor, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	225/60 R 17	Letní	6
Pneu PP	Continental	225/60 R 17	Letní	6
Pneu LZ	Continental	225/60 R 17	Letní	6
Pneu PZ	Continental	225/60 R 17	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

POZNÁMKA

Vozidlo bolo pristavene v znečistenom stave pripadne poškodenia nebude možné úplne identifikovať

Datum ukončení: 2025-08-14



SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1
2
3

Poškozený díl

Víko motoru
Přední nárazník
Zadní nárazník

Druh poškození

Koroze
Poškození od odletujícího kamení
Škrábance

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Okamžitě

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

V dobrém stavu

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany



Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Víko motoru - Koroze
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Přední nárazník - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. **3**