

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AY0612	VIN:	TMAJC81BGPJ344852
Model vozidla:	Hyundai Tucson (NX)(2020)	Provedení:	Tucs.1.6 T-GDI 110 Smart AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1598
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Sedá - metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2023-07-18	Platnost tech. kont. do:	2027-07-18
Stav tachometru:	24557 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	24241	Datum poslední prohlídky vozidla:	2025-07-11
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ne
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 86 µm; LP blatník 133 µm; LP dveře 76 µm; LZ dveře 84 µm; LZ bok 85 µm; Z víko 75 µm; PZ bok 91 µm; PZ dveře 153 µm; PP dveře 176 µm; PP blatník 136 µm; Střeška 96 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Protiprokluzová regulace, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	215/65R17	Letní	6
Pneu PP	Continental	215/65R17	Letní	6
Pneu LZ	Continental	215/65R17	Letní	5
Pneu PZ	Continental	215/65R17	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Ozdobná lišta LP dveří spodní	Škrábance
3	Disk LP kola	Škrábance
4	Dveře přední levé	Škrábance
5	Dveře zadní levé	Jamka
6	Bočnice zadní levá	Jamka
7	Přední nárazník	Škrábance
8	Zadní nárazník	Škrábance
9	Víko zavazadlového prostoru	Jamka
10	Bočnice zadní pravá	Jamka
11	Dveře zadní pravé	Škrábance
12	Ozdobná lišta PZ dveří	Škrábance
13	Ozdobná lišta PP dveří spodní	Škrábance
14	Disk PZ kola	Škrábance
15	C sloupek levý	Jamka
16	Víčko nádrže	Ke slícování
17	Sklo víka zavazadlového prostoru	Škrábance
18	Disk PP kola	Škrábance
19	C sloupek pravý	Jamka
Interiér (vnitřní prostor)		
20	Přídavný koberec LP	Opotřebení
21	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
22	Volant	Opotřebení
23	Výplň LZ dveří	Škrábance
24	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
25	Kryt zadního čela	Škrábance
26	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
27	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
28	Roleta (zakrytí) zav. prostoru	Škrábance
Ostatní		
29	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
30	Celková plocha karoserie	Škrábance

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu




Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Ozdobná lišta LP dveří spodní - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Dveře přední levé - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Dveře zadní levé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Bočnice zadní levá - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Víko zavazadlového prostoru - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Bočnice zadní pravá - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Dveře zadní pravé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Ozdobná lišta PZ dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Ozdobná lišta PP dveří spodní - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15C sloupek levý - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Vičko nádrže - Ke slícování
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Sklo víka zavazadlového prostoru - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 C sloupek pravý - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



21 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Volant - Opatřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



23 Výplň LZ dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



24 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



25 Kryt zadního čela - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25



26 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



27 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 27



28 **Roleta (zakrytí) zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 28



29 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



30 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30