

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AH7857	VIN:	TMAJD811BMJ084193
Model vozidla:	Hyundai Tucson (NX)(2020)	Provedení:	Tucs.1.6 T-GDI 169 Style AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1598
Maximální výkon (kW):	169	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Hnědá - metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2022-06-20	Platnost tech. kont. do:	2026-06-20
Stav tachometru:	61049 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ne
Stav oleje:	Nezjištěno	Chladicí kapalina:	Nezjištěno
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ne
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 159 µm; LP blatník 104 µm; LP dveře 195 µm; LZ dveře 316 µm; LZ bok 180 µm; Z víko 95 µm; PZ bok 192 µm; PZ dveře 238 µm; PP dveře 231 µm; PP blatník 219 µm; Střeška 145 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Tažné zařízení, Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Michelin	235,/50R19	Letní	3
Pneu PP	Michelin	235,/50R19	Letní	3
Pneu LZ	Michelin	235,/50R19	Letní	3
Pneu PZ	Michelin	235,/50R19	Letní	3
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

SEZNAM POŠKOZENÍ

SEZNAM POŠKOZENÍ		Druh poškození
P.č.	Poškozený díl	
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Štěp
2	B sloupek pravý	Jamka
3	C sloupek pravý	Jamka
4	Práh pravý	Jamka
5	Ozdobná lišta PZ bočnice	Škrábance
6	Zadní nárazník	Škrábance
7	Disk LZ kola	Škrábance
8	Dveře zadní levé	Škrábance
9	Dveře přední levé	Jamka
10	B sloupek levý	Jamka
11	Rám LZ dveří	Nekompletní
	Poznámka: Uchyt záclony.	
Interiér (vnitřní prostor)		
12	Volant	Opotřebení
13	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
14	Výplň LP dveří	Škrábance
15	Výplň LZ dveří	Škrábance
16	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
17	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
18	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
19	Výplň PZ dveří	Deformace
20	Odkládací skříňka - víko	Škrábance
21	Přístrojová deska spodní část	Prasklina
Ostatní		
22	Celková plocha karoserie	Škrábance
23	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
24	Interiér	Znečištěno
25	Servisní kniha	Chybí

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Zavazadlový prostor



Rezervní kolo / sada na opravu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Sada klíčů



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Štěp
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 B sloupek pravý - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 C sloupek pravý - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Práh pravý - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Ozdobná lišta PZ bočnice - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Zadní nárazník - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Dveře přední levé - Jamka
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 B sloupek levý - Jamka
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Rám LZ dveří - Nekompletní
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Úchyt záclony.

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opatření**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Výplň LP dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Výplň LZ dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 Výplň PZ dveří - Deformace

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Odkládací skříňka - víko - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 **Přístrojová deska spodní část - Prasklina**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21




Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 Interiér - Znečištěno
Umístění:


Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



25 Servisní kniha - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka: