



Wertgutachten

Kunde :	Allane SE HCBE	Vertragsnummer :	41006089
Berichtsnummer :	0000000810628-DE967	Referenznummer:	30851113
Amtl. Kennzeichen :	NM-M 482E		

Fahrzeugdaten			
Hyundai Kona (OS)(2017->) Select Elektro 2WD			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK281HFMJ039603	Laufleistung abgelesen:	26799 km
Erstzulassung / Baujahr:	30.11.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	09.12.2024 09:26 92364 Deining
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Dark Knight / MIC
Lackart:	Perleffekt	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	11.2026 / 11.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	26614 / 27.11.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Ergebnisse der Einzelbereiche			
	Netto	Mwst.19%:	Brutto
Reparaturkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Relativer Fahrzeugwert 70,00%			
Minderwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Händlereinkaufswert	12.829,07 €	2.437,52 €	15.266,59 €
Händlerspanne	2.105,82 €	400,11 €	2.505,93 €
Händlerverkaufswert	14.934,89 €	2.837,63 €	17.772,52 €

Das Wertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Wertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/-R17/- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/-R17/- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/-R17/- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/-R17/- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 100 kW (Dauer 26 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Schein- / Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Getriebe für Elektrofahrzeug • Gurtstraffer • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik • Kopfstützen hinten verstellbar • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • Lenkrad mit Schaltwippen • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar • Leuchtweitenregelung • Mittelarmlehne vorn mit Fach • Notladekabel (ICCB) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung • Select-Paket • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Smart-Key • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) • Türgriff innen silber • Verglasung getönt • Wegfahrsperre (elektronisch) • Wärmeschutzverglasung | <ul style="list-style-type: none"> • Getränkelhalter vorn • Heckscheibe heizbar • Karosserie: 5-türig • Kopf-Airbag-System • Kühlergrill Wagenfarbe • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenkrad mit Multifunktion • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Leseleuchte • LM-Felgen • Modellpflege • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radstand 2600 mm • Reifendruck-Kontrollsyste • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag vorn • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Tauchgang in Jeju Uni • Start-Stop-Knopf • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen) | <ul style="list-style-type: none"> • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung			
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:			
Lackschichtendickenmessung:			
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).		
Hinweis:			

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft		Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden		Sitzheizung:	In Ordnung	
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft		Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	

Durchgeführte Technikprüfung					
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.				
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.				
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden				
Sitzheizung:	In Ordnung				
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.				
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.				
Hinweis:	*				

Schaden						
Karosserie innen						
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert	
1. Heckklappenverkleidung	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €	
		Zwischensumme:	0,00 €		0,00 €	
		Gesamtsumme Netto:	0,00 €		0,00 €	

Mwst. 19%:	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme Brutto:	0,00 €	0,00 €

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und Laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum




Innen



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Kilometerstand



Schlüssel



Fahrzeugschein



Fahrzeugschein




VIN



Felgen



Sonstiges



Motorraum



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Heckklappenverkleidung

Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €