



Wertgutachten

Kunde :	Allane SE HCBE	Vertragsnummer :	15812089
Berichtsnummer :	0000000800785-DE925	Referenznummer:	30824894
Amtl. Kennzeichen :	MR-L 1999E		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Select Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK281HFNJ040316	Laufleistung abgelesen:	45239 km
Erstzulassung / Baujahr:	18.11.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	01.11.2024 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Dark Knight / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	10.2026 / 10.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	44735 / 18.10.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	-
Zustand aussen:	1 - Sehr gut	Zustand innen:	1 - Sehr gut

Ergebnisse der Einzelbereiche

	Netto	Mwst.19%:	Brutto
Reparaturkosten	255,00 €	48,45 €	303,45 €
Relativer Fahrzeugwert 70,00%			
Minderwert	255,00 €	48,45 €	303,45 €
Händlereinkaufswert	12.065,78 €	2.292,50 €	14.358,28 €
Händlerspanne	2.023,70 €	384,50 €	2.408,20 €
Händlerverkaufswert	14.089,48 €	2.677,00 €	16.766,48 €

Das Wertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Wertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 4.5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 4.5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

• 6 Lautsprecher Hochtöner	• Ablagetasche an Vordersitzlehnern
• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrerseite	• Aktives Bremslicht (ESS)
• Alarmanlage	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart Frontantrieb	• Audiosystem Radio RDS
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel lackiert
• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	• Bremsassistent
• Dachreling	• Dachspoiler 3. Bremsleuchte
• Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)	• Einparkhilfe hinten
• Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW)	• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)	• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)	• Berganfahrhilfe
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)	
• Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode)	• Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)	• Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
• Fahrassistenz-System Spurhalteassistent	• Fensterheber elektr. hinten
• Fensterheber elektrisch vorn	• Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Frontscheibe mit Bandfilter oben

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management,VSM) • Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
 • Getriebe für Elektrofahrzeug • Gurtstraffer • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik • Kopfstützen hinten verstellbar • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • Lenkrad mit Schaltwippen • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar • Leuchtweitenregelung • Mittelarmlehne vorn mit Fach • Notladekabel (ICCB) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung • Select-Paket • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Smart-Key • Start-Stop-Knopf • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wireless SmartLink (Apple CarPlay) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Gepäck-/Laderaumleuchte • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC • Getränkehälter vorn • Heckscheibe heizbar • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System • Kühlergrill Wagenfarbe • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenkrad mit Multifunktion • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Leseleuchte • LM-Felgen • Modellpflege • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radstand 2600 mm • Reifendruck-Kontrollsysteem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag vorn • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) • Türgriffe innen silber • Verglasung getönt • Wegfahrsperre (elektronisch) • Wärmeschutzverglasung |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen) | <ul style="list-style-type: none"> • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt
Unterbodenprüfung:	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Hinweis:	Nicht prüfbar
Hinweis (Verkehrssicherheit):	Nicht prüfbar

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erslackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft		Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden		Sitzheizung:	Nicht geprüft	
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft		Motorlauf:	Nicht geprüft	

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde nicht durchgeführt.
Hinweis:	*

Schaden

Karosserie außen					
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert
Berichtsnummer :	0000000800785-DE925	www.huesges-gruppe.de			Seite: 4 von 11

1.	Tür Hinten - Rechts	1 Delle	Sanft Instandsetzen	85,00 €	Voll	85,00 €
2.	Dach	2 Dellen	Sanft Instandsetzen	170,00 €	Voll	170,00 €
			Zwischensumme:	255,00 €		255,00 €
			Gesamtsumme Netto:	255,00 €		255,00 €
			Mwst. 19%:	48,45 €		48,45 €
			Gesamtsumme Brutto:	303,45 €		303,45 €

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum




Innen



Kombiinstrument



Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis



Kilometerstand



Schlüssel



Fahrzeugschein



Fahrzeugschein



VIN



Felgen



Sonstiges



Motorraum



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts

1 Delle - Sanft Instandsetzen 85,00 € / 85,00 €



Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts

1 Delle - Sanft Instandsetzen 85,00 € / 85,00 €




1. Tür Hinten - Rechts


1 Delle - Sanft Instandsetzen 85,00 € / 85,00 €



2. Dach
2 Dellen - Sanft Instandsetzen 170,00 € / 170,00 €




2. Dach
2 Dellen - Sanft Instandsetzen 170,00 € / 170,00 €



2. Dach
2 Dellen - Sanft Instandsetzen 170,00 € / 170,00 €



2. Dach
2 Dellen - Sanft Instandsetzen 170,00 € / 170,00 €



2. Dach
2 Dellen - Sanft Instandsetzen 170,00 € / 170,00 €

