



## Minderwertgutachten

Berichtsnummer :	0000000785896-DE924	Vertragsnummer :	51393088
Amtl. Kennzeichen :	NOH-AS 52	Referenznummer:	30778779

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Kona (OS)(2017->) Select Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>TMAK281HFNJ065332</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>23817 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>25.08.2022 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>02.09.2024 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Geländewagen/Pickup</b>
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 100 kW (136 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Engine Red / SOL</b>
Lackart:	<b>Uni (2 Schicht)</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>08.2025 / 08.2025</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Grau</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>23283 / 20.08.2024</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	<b>-</b>
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

### Ergebnisse der Einzelbereiche

	Netto	Mwst.19%:	Brutto
<b>Reparaturkosten</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Relativer Fahrzeugwert 75,00%			
<b>Minderwert</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Das Minderwertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Minderwertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/55/R17/94V 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/55/R17/94V 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/55/R17/94V 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/55/R17/94V 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	<b>Nicht durchgeführt</b>
Laufleistung plausibel:	Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Ja	
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

### Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	<b>Keine feststellbar</b> Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	<b>Innerhalb der Toleranzen</b> Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	 <b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	 <b>Sitzheizung:</b>	Nicht geprüft

<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft		<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	
---------------------	-----------------------	---	-------------------	-----------------------	---

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Sitzheizung:</b>	Nicht geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- undlaufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole




Schlüssel



Serviceheft/Nachweis




Serviceheft/Nachweis



## Serviceheft/Nachweis



## Sonstiges



VIN



## Motorraum



## Ergebnisse



## Bereitung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung