



Wertgutachten

Kunde :	Allane SE HCBE	Vertragsnummer :	57062088
Berichtsnummer :	0000000788006-DE925	Referenznummer:	30787753
Amtl. Kennzeichen :	HAM-T 786E		

Fahrzeugdaten			
Hyundai Kona (OS)(2017->) Style Elektro 2WD			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK381GFLJ015576	Laufleistung abgelesen:	22049 km
Erstzulassung / Baujahr:	22.06.2021 / 2020	Besichtigungsdatum/-ort:	11.09.2024 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Sunset Red / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2026 / 07.2026
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	17936 / 07.03.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	-
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Ergebnisse der Einzelbereiche			
	Netto	Mwst.19%:	Brutto
Reparaturkosten	1.250,00 €	237,50 €	1.487,50 €
Relativer Fahrzeugwert 70,00%			
Minderwert	1.250,00 €	237,50 €	1.487,50 €
Händlereinkaufswert	16.098,12 €	3.058,64 €	19.156,76 €
Händlerspanne	2.463,95 €	468,15 €	2.932,10 €
Händlerverkaufswert	18.562,07 €	3.526,79 €	22.088,86 €

Das Wertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Wertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 94 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 94 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 94 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 94 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt
Laufleistung plausibel:	Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt. Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft		Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung		Sitzheizung:	Nicht geprüft	

Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	 Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	
---------------------	-----------------------	---	-----------------------	---

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Sitzheizung:	Nicht geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz.

Schaden

 Karosserie außen						
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert	
1. Einstiegsleiste Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair	50,00 €	Voll	50,00 €	
2. Einstiegsleiste Hinten - Links	Lackabplatzer	Smart Repair	50,00 €	Voll	50,00 €	
			Zwischensumme:	100,00 €		100,00 €
 Sonstiges						
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert	
3. Herstellergarantie	Nicht Gepflegt		1.150,00 €	Voll	1.150,00 €	
			Zwischensumme:	1.150,00 €		1.150,00 €
			Gesamtsumme Netto:	1.250,00 €		1.250,00 €
			Mwst. 19%:	237,50 €		237,50 €
			Gesamtsumme Brutto:	1.487,50 €		1.487,50 €

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts




Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum




Innen



Kombiinstrument



Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis




Kilometerstand



Schlüssel



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Fahrzeugschein



VIN



Fahrzeugschein



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




1. Einstiegsleiste Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair 50,00 € / 50,00 €




1. Einstiegsleiste Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair 50,00 € / 50,00 €



2. Einstiegsleiste Hinten - Links
Lackabplatzer - Smart Repair 50,00 € / 50,00 €



2. Einstiegsleiste Hinten - Links
Lackabplatzer - Smart Repair 50,00 € / 50,00 €



2. Einstiegsleiste Hinten - Links
Lackabplatzer - Smart Repair 50,00 € / 50,00 €