



## Minderwertgutachten

<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000789825-DE924</b>	<b>Vertragsnummer :</b>	<b>37245088</b>
<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>HSK-GA 71E</b>	<b>Referenznummer:</b>	<b>30798507</b>

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Kona (OS)(2017->) Plus Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>TMAK381GFLJ019136</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>44755 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>04.02.2021 / 2020</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>18.09.2024 16:11 59909 Bestwig</b>
Fahrzeugart:	<b>SUV</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 150 kW (204 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Chalk White / MET</b>
Lackart:	<b>Metallic</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>01.2026 / 01.2026</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Grau</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Nein</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>33076 / 06.09.2023</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

### Ergebnisse der Einzelbereiche

<b>[REDACTED]</b>	<b>[REDACTED]</b>	<b>[REDACTED]</b>	<b>[REDACTED]</b>
<b>[REDACTED]</b>	<b>[REDACTED]</b>	<b>[REDACTED]</b>	<b>[REDACTED]</b>
<b>[REDACTED]</b>	<b>[REDACTED]</b>	<b>[REDACTED]</b>	<b>[REDACTED]</b>

Das Minderwertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Minderwertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/-R17/- 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/-R17/- 4 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/-R17/- 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/-R17/- 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Kumho</b>	<b>-/-/- 7 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Kumho</b>	<b>-/-/- 7 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Kumho</b>	<b>-/-/- 7 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Kumho</b>	<b>-/-/- 7 mm</b>

### Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 150 kW (cont. 28 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Fahrer-Informations-System (Display 7,0 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe mit Bandfilter oben

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frontscheibe wärmedämmend</li> <li>• Schein- / Laderaumleuchte</li> <li>• Gepäckraumabdeckung / Rollo</li> <li>• Getriebe für Elektrofahrzeug</li> <li>• Heckleuchten LED</li> <li>• Induktionsladeschale für Smartphone</li> <li>• Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll</li> <li>• Karosserie: 5-türig</li> <li>• Kopf-Airbag-System</li> <li>• Kühlergrill Wagenfarbe</li> <li>• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar</li> <li>• Lenkrad heizbar</li> <li>• Leseleuchte</li> <li>• LM-Felgen</li> <li>• Navigationssystem</li> <li>• Radioempfang digital (DAB+)</li> <li>• Reifen-Reparaturkit</li> <li>• Rückfahrkamera</li> <li>• Schalt-/Wählhebelgriff Leder</li> <li>• Scheibenwischer mit Regensor</li> <li>• Seitenairbag vorn</li> <li>• Servolenkung</li> <li>• Sitzbezug / Polsterung: Stoff</li> <li>• Smart-Key</li> <li>• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)</li> <li>• Start/Stop-Anlage</li> <li>• Tagfahrlicht LED</li> <li>• Türgriffe innen verchromt</li> <li>• Verglasung getönt</li> <li>• Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)</li> <li>• Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum</li> <li>• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC</li> <li>• Getränkehälter vorn</li> <li>• Heckscheibe heizbar</li> <li>• Innenspiegel mit Abblendautomatik</li> <li>• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz</li> <li>• Klimaautomatik</li> <li>• Kopfstützen hinten verstellbar</li> <li>• Ladekabel mit Typ 2-Stecker</li> <li>• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion</li> <li>• Lenkrad mit Schaltwippen</li> <li>• Leuchtweitenregelung</li> <li>• Mittelarmlehne vorn mit Fach</li> <li>• Parkbremse elektrisch (EPB)</li> <li>• Radstand 2600 mm</li> <li>• Reifendruck-Kontrollsyste</li> <li>• Rücksitzlehne geteilt/klappbar</li> <li>• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung</li> <li>• Scheinwerfer Voll-LED</li> <li>• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt</li> <li>• Sitz vorn links höhenverstellbar</li> <li>• Sitzheizung vorn</li> <li>• Sonderlackierung Galaxy Grey Metallic</li> <li>• Start-Stop-Knopf</li> <li>• Style-Paket</li> <li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li> <li>• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss</li> <li>• Wegfahrsperrre (elektronisch)</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul>
--	--

## Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

## Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht durchgeführt</b>
<b>Laufleistung plausibel:</b>	Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt. <b>Nicht prüfbar</b>
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

## Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

## Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft		<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden		<b>Sitzheizung:</b>	Nicht geprüft	
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft		<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	

## Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Sitzheizung:</b>	Nicht geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz. Wartung bei Rückgabe überzogen.

## Schaden

<b>Karosserie außen</b>						
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert	
1. Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair	100,00 €	Voll	100,00 €	


2.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair <b>Zwischensumme:</b>	120,00 € <b>220,00 €</b>	Voll	120,00 € <b>220,00 €</b>
<b>Karosserie innen</b>						
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>	<b>Rep.-Höhe</b>	<b>Berechnung</b>	<b>Minderwert</b>
3.	Dachhimmel	Verschmutzt	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €
4.	Innenraum	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur <b>Zwischensumme:</b>	0,00 € <b>0,00 €</b>	Ohne	0,00 € <b>0,00 €</b>
<b>Sonstiges</b>						
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>	<b>Rep.-Höhe</b>	<b>Berechnung</b>	<b>Minderwert</b>
5.	Herstellergarantie	Nicht Gepflegt		1.150,00 €	Voll	1.150,00 €
6.	Wartung	Fällig	Erneuern	350,00 €	Voll	350,00 €
7.	Schutzbeplankung Fahrtür	Abschürfung	Erneuern	271,00 €	Voll	271,00 €
8.	Verkleidung Rückenlehne Fahrersitz	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €
			<b>Zwischensumme:</b>	<b>1.771,00 €</b>		<b>1.771,00 €</b>
			<b>Gesamtsumme Netto:</b>	<b>1.991,00 €</b>		<b>1.991,00 €</b>
			<b>Mwst. 19%:</b>	<b>378,29 €</b>		<b>378,29 €</b>
			<b>Gesamtsumme Brutto:</b>	<b>2.369,29 €</b>		<b>2.369,29 €</b>

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

## Bilddokumentation





Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole



Felgen



Motorraum



VIN




## Schlüssel



## Sonstiges



## Bereifung



## Serviceheft/Nachweis



## Bereifung



## Bereifung



Bereifung



2. Tür Vorne - Links

Kratzer - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €



3. Dachhimmel

Verschmutzt - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



1. Felge Hinten - Links

Kratzer - Smart Repair 100,00 € / 100,00 €



3. Dachhimmel

Verschmutzt - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



3. Dachhimmel

Verschmutzt - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



4. Innenraum  
**Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €**



7. Schutzbeplankung Fahrertür  
**Abschürfung - Erneuern 271,00 € / 271,00 €**



8. Verkleidung Rückenlehne Fahrersitz  
**Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €**