



Wertgutachten

Berichtsnummer :	0000000788007-DE925	Vertragsnummer :	62245088
Amtl. Kennzeichen :	OA-BI 0580E	Referenznummer:	30786039

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Plus Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK381GFLJ020593	Laufleistung abgelesen:	47948 km
Erstzulassung / Baujahr:	13.09.2021 / 2020	Besichtigungsdatum/-ort:	11.09.2024 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Chalk White / MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	09.2026 / 09.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Ergebnisse der Einzelbereiche

	Netto	Mwst.19%:	Brutto
Reparaturkosten	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Das Wertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Wertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Vredestein	215/55/R17/98W 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Vredestein	215/55/R17/98W 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Vredestein	215/55/R17/98W 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Vredestein	215/55/R17/98W 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektr. hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe wärmedämmend
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 150 kW (cont. 28 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System Querverkehrs-Assistent (Cross Traffic)
- Fahrer-Informations-System (Display 7,0 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Getriebe für Elektrofahrzeug • Heckleuchten LED • Induktionsladeschale für Smartphone • Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System • Kühlergrill Wagenfarbe • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • Leseleuchte • LM-Felgen • Navigationssystem
 Soundsystem KRELL, Subwoofer, 8 Lautsprecher, Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Scheibenwischer mit Regensor • Seitenairbag vorn • Servolenkung • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Smart-Key • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht LED • Türgriffe innen verchromt • Verglasung getönt • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage | <ul style="list-style-type: none"> • Getränkelhalter vorn • Heckscheibe heizbar • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik • Kopfstützen hinten verstellbar • Ladekabel mit Typ 2-Stecker • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenkrad mit Schaltwippen • Leuchtweitenregelung • Mittelarmlehne vorn mit Fach • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radstand 2600 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung • Scheinwerfer Voll-LED • Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Galaxy Gray Metallic • Start-Stop-Knopf • Style-Paket • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Wegfahrsperre (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|---|

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erslackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung			
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft		Sitzheizung: Nicht in Ordnung
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft		Sonnendach/ Verdeck: Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft		Motorlauf: Eingeschränkt geprüft

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Nicht in Ordnung
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz.

Schaden

 Karosserie außen						
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert	
1. Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer	Smart Repair	40,00 €	Voll	40,00 €	
2. Felge Hinten - Links	Beschädigt	Smart Repair	100,00 €	Voll	100,00 €	
			Zwischensumme:	140,00 €		140,00 €
 Sonstiges						
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert	
3. Herstellergarantie	Nicht Gepflegt		1.150,00 €	Voll	1.150,00 €	
			Zwischensumme:	1.150,00 €		1.150,00 €
			Gesamtsumme Netto:	1.290,00 €		1.290,00 €
			Mwst. 19%:	245,10 €		245,10 €
			Gesamtsumme Brutto:	1.535,10 €		1.535,10 €

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Schlüssel



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Bereifung



VIN



Felgen



Bereifung



Bereifung



1. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer - Smart Repair 40,00 € / 40,00 €



2. Felge Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair 100,00 € / 100,00 €



Bereifung



1. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer - Smart Repair 40,00 € / 40,00 €



2. Felge Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair 100,00 € / 100,00 €