

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AS6798	VIN:	TMBAG7NX5MY167539
Model vozidla:	Škoda Octavia Lim. (NX3)(2020)	Provedení:	Octavia 2.0TDI 85 Ambition 5d
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	85	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	4/4	Barva:	Šedá - metaliza
Převodovka:	6 stupňová	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-05-24	Platnost tech. kont. do:	2027-05-26
Stav tachometru:	161758 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 181 µm; LP blatník 178 µm; LP dveře 130 µm; LZ dveře 140 µm; LZ bok 172 µm; Z víko 176 µm; PZ bok 153 µm; PZ dveře 161 µm; PP dveře 164 µm; PP blatník 167 µm; Střecha 179 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Fulda	205/60 R 16	Letní	4
Pneu PP	Fulda	205/60 R 16	Letní	4
Pneu LZ	Fulda	205/60 R 16	Letní	4
Pneu PZ	Fulda	205/60 R 16	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Kumho	205/60 R 16		6

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Světlomet pravý	Opotřebení
4	Světlomet levý	Opotřebení
5	Dveře přední levé	Škrábance
6	Zadní nárazník	Škrábance
7	Spojler Z nárazníku	Ke slícování
8	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
9	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
	Poznámka: Částečně rozleštitelné	
10	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
11	B sloupek levý	Jamka
12	C sloupek levý	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
13	Přídavný koberec LP	Opotřebení
14	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
15	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
16	Kryt zadního čela	Škrábance
17	Hluková izolace víka motoru	Prasklina
Ostatní		
18	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
19	Malá plocha karoserie	Polepy
20	Celková plocha karoserie	Škrábance
21	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km




Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Světlo met pravý - Opatření

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Světlomet levý - Opotřebení
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Spojler Z nárazníku - Ke slícování

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Víko zavazadlového prostoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Madlo kliky PP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Částečně
rozleštitelné



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 B sloupek levý - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12C sloupek levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



14 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Kryt zadního čela - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 Hluková izolace víka motoru - Prasklina
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 Malá plocha karoserie - Polepy

Umístění:


Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



20 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



21 Interiér - Znečištěno
Umístění:


Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 21



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21