

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AD4465	VIN:	TMBAR7NP2N7034691
Model vozidla:	Škoda Superb (3V3)(2015)	Provedení:	Supe.2.0TDI 147 Style Aut
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	147	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Černá - metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2022-04-04	Platnost tech. kont. do:	2026-04-04
Stav tachometru:	138037 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	3 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 100 µm; LP blatník 98 µm; LP dveře 99 µm; LZ dveře 98 µm; LZ bok 107 µm; Z víko 87 µm; PZ bok 95 µm; PZ dveře 98 µm; PP dveře 97 µm; PP blatník 106 µm; Střecha 107 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Čalounění kůže (Alcantara), Zámek řadicí páky (2 klíče), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Goodyear	235/45 R 18	Letní	5
Pneu PP	Goodyear	235/45 R 18	Letní	5
Pneu LZ	Goodyear	235/45 R 18	Letní	5
Pneu PZ	Goodyear	235/45 R 18	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Nexen	205/55 R 16		8
2. sada pneu	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu 1	Matador	235/45 R 18	Zimní	6
Pneu 2	Matador	235/45 R 18	Zimní	6
Pneu 3	-	-	Zimní	-
Pneu 4	-	-	Zimní	-
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1	Bočnice zadní pravá
2	Dveře přední pravé
3	Blatník přední pravý Poznámka: Částečně rozleštit
4	Disk PP kola
5	Přední nárazník
6	Čelní sklo
7	Disk PZ kola
8	Bočnice zadní levá Poznámka: Škrábance
9	Dveře přední levé
10	Práh levý
11	Disk LP kola
12	Víko zavazadlového prostoru Poznámka: Škrábance rozleštit
13	Koncové světlo pravé

Interiér (vnitřní prostor)

14	Přídavný koberec LP
15	Koberec přední
16	Volant
17	Řadicí páka
18	Potah sedáku sedadla řidiče
19	Potah opěradla sedadla řidiče
20	Kryt levého prahu - přední díl

Ostatní

21	Přední část vozidla
22	Celková plocha karoserie

Druh poškození

Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Poškození od odletujícího kamení
Škrábance
Jamka
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Jamka
Škrábance
Opotřebení
Prasklina
Opotřebení
Opotřebení
Opotřebení
Opotřebení
Škrábance
Poškození od odletujícího kamení
Škrábance

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor




Rezervní kolo / sada na opravu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Sada klíčů



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.1



ORV č.l. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Bočnice zadní pravá - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Dveře přední pravé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Blatník přední pravý - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Částečně rozleštit

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5




Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Bočnice zadní levá - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Škrábance



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Práh levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Viko zavazadlového prostoru - Jamka

Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Škrábance rozleštit




Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Koncové světlo pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



15 **Koberec přední - Prasklina**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



17 Řadicí páka - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



19 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Kryt levého prahu - přední díl - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka: