

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AR0329	VIN:	TMBCJ0NX9MY139728
Model vozidla:	Škoda Octavia Lim. (NX3)(2020)	Provedení:	Oct.2.0TDI 110 Style 4WD AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Sedá - metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-04-12	Platnost tech. kont. do:	2027-03-18
Stav tachometru:	159761 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 133 µm; LP blatník 136 µm; LP dveře 126 µm; LZ dveře 126 µm; LZ bok 123 µm; Z víko 115 µm; PZ bok 121 µm; PZ dveře 134 µm; PP dveře 138 µm; PP blatník 128 µm; Střecha 121 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (8x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový sensor, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Michelin	205/55 R 17	Letní	4
Pneu PP	Michelin	205/55 R 17	Letní	4
Pneu LZ	Michelin	205/55 R 17	Letní	4
Pneu PZ	Michelin	205/55 R 17	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Goodyear	205/60 R 16		7

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Zadní nárazník	Škrábance
4	Bočnice zadní pravá	Jamka
5	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
6	Dveře přední pravé	Jamka
	Poznámka: + škrábance	
7	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
8	Víko motoru	Jamka
9	Dveře zadní pravé	Jamka
Interiér (vnitřní prostor)		
10	Odkládací schránka přístrojové desky	Nadstandardní prvek
11	Volant	Opotřebení
12	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
13	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
14	Přídavný koberec LP	Opotřebení
15	Kryt zadního čela	Škrábance
16	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
17	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
Ostatní		
18	Celková plocha karoserie	Škrábance
19	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
20	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

 EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA.
ČÁST I.

Permis de circulație, Parte I. • Reglementation, DRI • • Zulassungsschein/Regulierung Teil I
Regulierungsschein, Teil I • • Licență de circulație, I. • Documentul de înregistrare, Partea I
Teesto di circolazione, Parte I • Registration certificate, Part I • Certificat d'immatriculation, Partie I
Carta di circolazione, Parte I • Registro de apărare, I. • Registro de matrícula, Parte I • Carte de
Fornitura engedida, I. • Registro de matrículas, I. • Parte I • Registro de matrículas, I. • Parte I
Doklad o registraci, Část I • Certificat de matrículas, Parte I • Documento de circulación, Parte I
Proveito de circulație, Teil I • Registro de matrículas, I. • Registro de matrículas, I. • Parte I
Documentul de circulație, I. • Parte I • Certificat de matrículas, I. • Parte I

ČESKÁ REPUBLIKA
A. REGISTRACNÍ ZNAČKA VOZIDLA
8AR0329
B. DATUM PRVNÍ REGISTRACE VOZIDLA
12.04.2021


C.1.1. a C.1.2. PROVOZOVATEL (PŘJMÉNÍ A JMÉNO NEBO OBCHODNÍ JMÉNO)
ARVAL CZ S.R.O.

C.1.2. ADRESA POBYTU / SÍDLO
**MILEVSKÁ 2095/5
PRAHA, KRČ, 140 00**

C.4. PROVOZOVATEL JE VLASTNÍKEM VOZIDLA a) ANO, b) NE **ANO** I. DATUM **12.04.2021**

 **UBA 924019** PODPIS  

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Bočnice zadní pravá - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Madlo kliky PP dveří - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Dveře přední pravé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: + škrábance



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Víko motoru - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Dveře zadní pravé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Odkládací schránka přístrojové desky - Nadstandardní prvek
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřeben**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Kryt zadního čela - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



18 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní


Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



Viz popis k poškození č. 20