

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

Aukčné centrum (Triblavina)

Poznámka: Vozidlo nepřipraveno k prohlídce



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BL499XE	VIN:	TMBCP9NP2K7081483
Model vozidla:	Škoda Superb (3V3)(2015)	Provedení:	2.0
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1984
Maximální výkon (kW):	200	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Černá
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2019-07-15	Platnost tech. kont. do:	2027-07-04
Platnost měření emisí do:	2027-07-04	Stav tachometru:	188782 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 176 µm; LP blatník 138 µm; LP dveře 104 µm; LZ dveře 107 µm; LZ bok 113 µm; Z víko 111 µm; PZ bok 118 µm; PZ dveře 110 µm; PP dveře 110 µm; PP blatník 116 µm; Střecha 260 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (9x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Protipokluzová regulace, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Ostřikovače světlometů, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Nezávislé/přídavné topení (Originální), Telefon (Hands free), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový sensor, Calounění kůže (Celokožený), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	235/45 R 18	Zimní	6
Pneu PP	Continental	235/45 R 18	Zimní	6
Pneu LZ	Continental	235/45 R 18	Zimní	6
Pneu PZ	Continental	235/45 R 18	Zimní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

Datum ukončení: 2025-07-23

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1
2
3
4
5
6
7
8

Poškozený díl

Přední nárazník
Blatník přední levý
Disk PP kola
Dveře zadní pravé
Bočnice zadní pravá
Disk PZ kola
Zadní nárazník
Víko zavazadlového prostoru
Poznámka: nešstandardné zvuky pri otváraní
Bočnice zadní levá
Disk LZ kola
Ozdobná lišta LP dveří
Disk LP kola
Pneumatika LP kola

Druh poškození

Škrábance
Deformace
Škrábance
Deformace
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Závada
Deformace
Škrábance
Deformace
Škrábance
Střih

Interiér (vnitřní prostor)

14
15

Volant
Sedadlo řidiče

Opotřebení
Opotřebení

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Ihned

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka: Nezistené

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka: Nezistené

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka: Nezistené

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka: Nezistená

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka: Nezistené

V dobrém stavu

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor




VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Přední nárazník - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 Blatník přední levý - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **3**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Dveře zadní pravé - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Bočnice zadní pravá - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Viko zavazadlového prostoru - Závada
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: neštandardné zvuky
pri otváraní



9 Bočnice zadní levá - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Ozdobná lišta LP dveří - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Pneumatika LP kola - Střih

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



14 Volant - Opatřebení

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Sedadlo řidiče - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka: