

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AK9221	VIN:	TMBEG6NW4M3049854
Model vozidla:	Škoda Scala (NW) (2019)	Provedení:	Scala 1.6TDI 85 Style
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1598
Maximální výkon (kW):	85	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Šedá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2020-11-25	Platnost tech. kont. do:	2026-11-18
Stav tachometru:	102172 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 131 µm; LP blatník 129 µm; LP dveře 151 µm; LZ dveře 145 µm; LZ bok 130 µm; Z víko 128 µm; PZ bok 126 µm; PZ dveře 148 µm; PP dveře 142 µm; PP blatník 135 µm; Střecha 137 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Nexen	205/50 R 17	Letní	2
Pneu PP	Nexen	205/50 R 17	Letní	2
Pneu LZ	Nexen	205/50 R 17	Letní	2
Pneu PZ	Nexen	205/50 R 17	Letní	2
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Continental	195/65 R 15		8
2. sada pneu	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu 1	Dunlop	205/50 R 17	Zimní	5
Pneu 2	Dunlop	205/50 R 17	Zimní	5
Pneu 3	Dunlop	205/50 R 17	Zimní	5
Pneu 4	Dunlop	205/50 R 17	Zimní	5
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Štěp
2	Poznámka: Vpravo opraven	Škrábance
3	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
	Zadní nárazník	
Interiér (vnitřní prostor)		
4	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
5	Volant	Opotřebení
6	Řadící páka	Opotřebení
7	Ruční brzda	Opotřebení
8	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
Ostatní		
9	Celková plocha karoserie	Škrábance
10	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
11	Těsnění lz okna	Škrábance
12	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Rezervní kolo / sada na opravu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Sada klíčů



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Štěp
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Vpravo opraven



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. **1**



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1

Zomé pole - zóna A

Číslo karoserie (VIN) **JHREGCNWHM3049854**

Značka vozu **SKODA SCALA**

RZ **BAK9L01**

Počet oprav **1**

Technologie Glass-Repair

schválení pro opravy čelních skel automobilů dle osvědčení Ministerstva dopravy České republiky Atest 8SD

Informace o technologii najdete na www.netpraha.cz

Děkujeme, že šetříte životní prostředí a neměníte čelní sklo, když nemusíte

Poučení pro držitele vozidla
Tento doklad je vydán pro potřeby kontrolní oránu (STK) dle podmínek provozu o zkoušce ÚVMV Praha 8D 180/98 a na základě Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu Ministerstva dopravy ČR atest 8SD použitím metody GLASS REPAIR pro opravy čelních vnitřních skel automobilů

Do ČR, SR, střední a východní Evropy dodává
N. E. T. Praha, spol. s r. o.
Předměstí 107, 106 00 Praha 10
Tel./Fax: 272 769 588, Mobil: 603 448 288
e-mail: netpraha@netpraha.cz
www.netpraha.cz

Osvědčení o provedení opravy čelního skla metodou Glass-Repair

oprava byla provedena autorizovanou opravnou

Autizovaný servis - opravy
ručně a podtlakem

Č. autorizace **001709**
dne **11.10.2017**

ROGER Malenovic
763 02 535
577 103 35
577 103 35
BIC 636344

Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Madlo kliky PP dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Volant - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **5**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Řadicí páka - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Ruční brzda - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Těsnění Iz okna - Škrábance
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. **11**



12 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka: