

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

Autopolis



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BT370CD	VIN:	TMBEG6NWXM3026711
Model vozidla:	Škoda Scala (NW) (2019)	Provedení:	Scala 1.6TDI 85 Style
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1598
Maximální výkon (kW):	85	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Šedá - Uni
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2020-11-23	Platnost tech. kont. do:	2026-11-11
Platnost měření emisí do:	2026-11-11	Stav tachometru:	186973 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 103 µm; LP blatník 84 µm; LP dveře 168 µm; LZ dveře 106 µm; LZ bok 106 µm; Z víko 111 µm; PZ bok 130 µm; PZ dveře 109 µm; PP dveře 101 µm; PP blatník 105 µm; Střeška 112 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Hands free), Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový senzor, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	205/50 R 17	Letní	5
Pneu PP	Continental	205/50 R 17	Letní	5
Pneu LZ	Continental	205/50 R 17	Letní	5
Pneu PZ	Continental	205/50 R 17	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Continental	195/65 R 15		7

POZNÁMKA

Nesedi odtien farby jednot. dielov

Datum ukončení: 2025-08-01

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1	Čelní sklo
2	Víko motoru
3	Přední nárazník
4	Disk PP kola
5	Dveře přední pravé
6	Madlo kliky PP dveří
7	Dveře zadní pravé
8	Disk PZ kola
9	Spojler Z nárazníku
10	Zadní nárazník
11	Bočnice zadní levá
12	Dveře zadní levé
13	Dveře přední levé
14	A sloupek levý

Interiér (vnitřní prostor)

15	Odkládací skříňka - víko
16	Stropnice
17	Plastový kryt víka zav. prostoru
18	Volant

Poškozený díl

Druh poškození

Prasklina
Deformace
Škrábance
Povětrnostní podmínky
Deformace
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Deformace
Škrábance
Koroze

Závada
Škrábance
Škrábance
Opotřebení

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Ihned

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

V dobrém stavu

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Prasklina
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 Víko motoru - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Disk PP kola - Povětrnostní podmínky
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Dveře přední pravé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




6 Madlo kliky PP dveří - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




7 Dveře zadní pravé - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Spojler Z nárazníku - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9




10 **Zadní nárazník - Škrábance**

Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Bočnice zadní levá - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Dveře zadní levé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 A sloupek levý - Koroze
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Odkládací skříňka - víko - Závada
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Stropnice - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 Volant - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18