


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7260584
vom: 04.11.2024**» Übersicht****Auftrags-Nr:** 1001727250**Besichtigt am:** 04.11.2024 12:00**Berichts-Nr:** 7260584**FIN:** TMBJB7NY1MF018161Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Enyaq iV
HSN / TSN:	8004 / AWR
Erstzulassungsdatum:	17.05.2021
Laufleistung:	63.757 km
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	132 kW (180 PS)
Fahrzeuggänge:	4.649 mm
Fahrzeughöhe:	1.616 mm
Fahrzeugbreite:	1.879 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.509 kg
Radstand:	2.770 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Loft
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	317 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Basis"	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
5 Sitze	Fahrzeugklassen-Differenzierung -50A-
8 Lautsprecher (passiv)	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fertigungsablauf Standard
Ablagekästen im Kofferraum	Feststellbremse
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Ambientelicht Ausführung 1	Fußhebelwerk "Standard"
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fußmatten vorn und hinten
Aufkleber/Schilder in deutsch	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Außen-Sound Standard	Gepäckraumbeleuchtung
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Batterie 320A (49Ah)	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Batterieladegerät (Ausf.3)	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Getriebe Übersetzung 12,976
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordliteratur in Deutsch	Heckantrieb
Bordwerkzeug	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Chrom-Paket	Heckspoiler
Climate Plus	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)
Cockpit Infotainment (Ausführung 2)	Höheneinstellung, manuell,für Vordersitze
DAB - Digitaler Radioempfang	Infotainment Basic
Dachreling, schwarz	Infotainment Online 3Y
Dämpfung hinten,Basis 1	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
DC Batterieladung (Ausf. 1)	Kältemittel R1234yf
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dekor-Einlagen	Keine Aktionsausführung
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10	Kindersicherung, manuell
Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Einparkhilfe	Klimakomfortscheibe
Einton-Signalhorn	Komfortausstattung
Elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbare Außenspiegel mit automatischer Abblendung (Fahrerseite)	Komfortsitze vorn
Elektrische Luftzusatzheizung	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Elektro-Motor Aggr.0EH.A	Kopfstützen vorn
Elektro-Motor Systemleistung 132KW Grundmotor ist: N06/N10	Kühlerschutzgitter mit Chromleiste
Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen	Kurzheck
Entriegelung Hintersitz Standard	Ladedose Combo 2 (EU)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7260584
vom: 04.11.2024

Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Ladeboden
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Ledermultifunktionslenkrad	Ohne Lichtassistent
LED-SBBR-Leuchte	Ohne Müdigkeitserkennung
Leergewichtsbereich 1	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Leichtmetallräder "REGULUS", Anthrazit Metallic, glanzgedreht, 8J x 19", 4 Stück	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sonnenschutzrollo
Leuchtweitenregulierung	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Markteinführung Export	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mirror Link	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	ohne W{rmepumpe
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Regenschirm	Ohne zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelkonsole	Plattformgruppenklasse 2
Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket	Produktionssteuerung - IFA
Netztrennwand	Radschrauben Standard
Nichtraucherausführung	Rechtsverkehr
Notrufsystem eCall	Region
o.b.Abgas	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne "drive select"	Reifen 235/55 R19 101T EU
Ohne Ablagekasten	Reifendruckkontrolle
Ohne Ablagenpaket/box	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Anhängevorrichtung	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Armlehnen f.Vordersitze	Scheibenbremsen vorn
Ohne besondere Karosseriemeßnahmen	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Car2X	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne Durchladeeinrichtung	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Ohne festes Paket	Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne Halter	Sitzbezüge in Stoff/Kunstleder
Ohne Head-Up Display	Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
Ohne Kamerasytème/Umfeldsensorik	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Sprachsteuerung
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Spurhalteassistent

Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlichtschaltung und coming and leaving home
Funktion
Telefonvorbereitung für Handy
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Wegfahrsperre elektronisch
Zellmodul A
Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller
Zus.Rückstrahler (Türbereich)

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	4,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 03.2025**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJB7NY1MF018161

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7260584
vom: 04.11.2024

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 7260584
vom: 04.11.2024




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tiresfit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

