

Skoda Skoda Enyaq iV 60 "Loft"

Elektrofahrzeug, Automatik



INFORMATION



Kategorie:	Geländewagen, 5 türig
Kraftstoffart:	Elektrofahrzeug
Leistung:	70 KW / 95 PS
Erstzulassung:	08.2021
KBA-Schlüssel Hersteller:	8004
KBA-Schlüssel Typ:	AWR
Fahrzeug-Identifikations-Nr.:	TMBJB7NYXNF012005
Getriebeart:	Automatik
Farbe:	silber Metallic
Farbbezeichnung:	arcticsilber
Tacho abgelesen:	76.200 Kilometer
Gesamtanzahl bekannter Halter:	1 Halter
Fahrzeugherkunft:	Inzahlungnahme
Einlieferer:	Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Mercedes-Benz
Standort:	D-59
Fahrzeugfreigabe:	Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktagen nach Zahlungseingang.

FAHRZEUGDOKUMENTE

Art des Eigentumsnachweises:	Zulassungsbescheinigung II
Versand Fahrzeugdokumente:	Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang.
Handling Fahrzeugdokumente:	15 Euro netto
Anzahl Schlüssel:	2
Servicenachweis:	Digital

Steuer:

Mwst. ausweisbar


UNFALL / VORSCHADEN

Reparierter Vorschaden:

Schadenshöhe: Höhe unbekannt

AUSSTATTUNG, ANBAUTEILE UND ZUBEHÖR

- ABS
- Airbags: 6
- Anhängerkupplung schwenkbar
- Außenspiegel elektrisch anklappbar
- Auto Hold
- Lenkrad heizbar
- Multifunktionslenkrad
- Navi mit Kartendarstellung
- Radio, MP3, DAB
- Regensensor



AUSSTATTUNG, ANBAUTEILE UND ZUBEHÖR

- Automatisch abblendender Innenspiegel
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe APS vorne/hinten
- elektrische Fensterheber vorne und hinten
- Fahrwerksprogramm ASR
- Fondscheiben abgedunkelt
- Klimaautomatik
- LED-Scheinwerfer
- Lederlenkrad
- Reifendruckkontrolle RDC
- Rückfahrkamera
- Schaltfunktion Lenkrad
- Servolenkung
- Spurhalteassistent
- Telefon: Vorbereitung mit Bluetooth
- Tempomat
- Touchscreen
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Chrom-Paket (Chromzierleisten an Seitenfenstern, Dachreling eloxiert)

Convenience-Paket Basic (Akustikglas Türscheiben vorn, Phonebox, Schließ-/Startsystem Kessy, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung)

Klima-Paket (Klimaanlage Climatronic 3-Zonen)

Ladeleistung HV-Batterie erhöht, 100 kW

STANDGEBÜHREN

Ab dem 28.05.2025 beträgt das tägliche Standgeld 6,00 EUR Netto zzgl. Mwst.

SONDERAUSSTATTUNG

- Abstandswarnung
- Auto-Hold-Funktion
- Lane Assist
- Müdigkeitserkennung
- Verkehrszeichenerkennung

SITZE

- Anzahl Sitze 5
- Kunstleder, Stoff: schwarz, grau
- Mittelarmlehne: vorne
- geteilte Rückbank

	Fahrersitz	Beifahrer	Fond links	Fond rechts
Sitzheizung				
Lordosenstütze				

Skoda Skoda Enyaq iV 60 "Loft"

Elektrofahrzeug, Automatik



ANSICHT KOMBIINSTRUMENT



Bild 1: Ansicht Kombiinstrument



Bild 2: Ansicht Kombiinstrument

ALLGEMEINE ZUSATZBILDER



Bild 1: Schlüssel



Bild 2: Fahrzeugstatus

DETAILS




Bild 1: Ansicht Front



Bild 2: Ansicht Heck

Skoda Skoda Enyaq iV 60 "Loft"

Elektrofahrzeug, Automatik



DETAILS



Bild 3: Ansicht Kofferraum / Laderaum



Bild 4: Ansicht Seite



Bild 5: Ansicht Seite



Bild 6: Ansicht Anhängerkupplung




Bild 7: Ansicht Motorraum



Bild 8: Ansicht Armaturenbrett

Skoda Skoda Enyaq iV 60 "Loft"

Elektrofahrzeug, Automatik



DETAILS



Bild 9: Ansicht Navigation



Bild 10: Weitere Sonderausstattung



Bild 11: Weitere Sonderausstattung



Bild 12: Ansicht Sitze vorne




Bild 13: Ansicht Rückbank



Bild 14: Ansicht Elektrofahrzeug

Skoda Skoda Enyaq iV 60 "Loft"

Elektrofahrzeug, Automatik



DETAILS



Bild 15: Ansicht Elektrofahrzeug



Bild 16: Sonstiges

REIFEN / FELGEN / RADKAPPEN

Reifenart:

Allwetterreifen

Leichtmetallfelgen:

19 Zoll



Bild 1:

REIFEN

	Profiltiefe	Dimension	LI	DOT	porös	gerissen	ohne Luft
vorne links	4 mm	235/55/19					
hinten links	4 mm	235/55/19					
hinten rechts	4 mm	235/55/19					
vorne rechts	4 mm	235/55/19					

FELGEN



REIFEN / FELGEN / RADKAPPEN

FELGEN

beschädigt

Kratzer

vorne links

hinten links

hinten rechts

vorne rechts

RADKAPPEN

beschädigt

fehlt

vorne links

hinten links

hinten rechts

vorne rechts



ZWEITER RADSATZ


Reifen:

Sommerreifen



Bild 1:

REIFEN



ZWEITER RADSATZ

REIFEN

	Profiltiefe	Dimension	LI	DOT	porös	gerissen	ohne Luft
vorne links	5 mm	235/55/19					
hinten links	5 mm	235/55/19					
hinten rechts	5 mm	235/55/19					
vorne rechts	5 mm	235/55/19					

FELGEN

beschädigt Kratzer

vorne links

hinten links

hinten rechts

vorne rechts

RADKAPPEN

beschädigt fehlt

vorne links

hinten links

hinten rechts


vorne rechts

KAROSSERIE

beschädigt Kratzer Rost Nachlackierung

Motorhaube





KAROSSERIE

beschädigt Kratzer Rost Nachlackierung

Tür vorne links



Türkantenanschlagspuren vorne links



Seitenteil hinten links



Stoßfänger hinten Mitte



Stoßfänger hinten rechts



Seitenteil hinten rechts



Tür hinten rechts



Türkantenanschlagspuren vorne rechts



Weitere Karosseriemängel:

Diverse Nachlackierungen

INNENRAUM

Flecken

Verschleiß

Fahrersitz



Laderaum



Weitere Bilder Innenraum:

Armlehne vorne Flecken




Schalter Anhängerkupplung beschädigt



Laderaumabdeckung beschädigt





STEINSCHLAG / WINDSCHUTZSCHEIBE

große Steinschläge

Austausch empfohlen

Windschutzscheibe



Frontbereich allgemein



Weitere Bilder von Glasschäden:

Heckscheibe Kratzer



Heckscheibe Kratzer



HERSTELLERINFORMATION

Škoda Auto a.s.
tř Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Tschechien

[Zur Website des Herstellers](#)

BILDER




Bild 1: Ansicht vorne links



Bild 2: Ansicht vorne rechts

Skoda Skoda Enyaq iV 60 "Loft"

Elektrofahrzeug, Automatik



BILDER



Bild 3: Ansicht hinten links



Bild 4: Ansicht hinten rechts



Bild 5: Ansicht Innenraum



Bild 6: Ansicht Kombiinstrument




Bild 7: Ansicht Kombiinstrument



Bild 8: Schlüssel

Skoda Skoda Enyaq iV 60 "Loft"

Elektrofahrzeug, Automatik



BILDER



Bild 9: Fahrzeugstatus



Bild 10: Ansicht Front



Bild 11: Ansicht Heck



Bild 12: Ansicht Kofferraum / Laderaum



Bild 13: Ansicht Seite



Bild 14: Ansicht Seite

Skoda Skoda Enyaq iV 60 "Loft"

Elektrofahrzeug, Automatik

BILDER



Bild 15: Ansicht Anhängerkupplung



Bild 16: Ansicht Motorraum



Bild 17: Ansicht Armaturenbrett



Bild 18: Ansicht Navigation



Bild 19: Weitere Sonderausstattung



Bild 20: Weitere Sonderausstattung

Skoda Skoda Enyaq iV 60 "Loft"

Elektrofahrzeug, Automatik



BILDER



Bild 21: Ansicht Sitze vorne



Bild 22: Ansicht Rückbank



Bild 23: Ansicht Elektrofahrzeug



Bild 24: Ansicht Elektrofahrzeug




Bild 25: Sonstiges



Bild 26:

Skoda Skoda Enyaq iV 60 "Loft"

Elektrofahrzeug, Automatik



BILDER



Bild 27:



Bild 28: Armlehne vorne Flecken



Bild 29: Schalter Anhängerkupplung
beschädigt




Bild 30: Laderaumabdeckung beschädigt



Bild 31: Heckscheibe Kratzer



Bild 32: Heckscheibe Kratzer



BILDER



Bild 33: Motorhaube - Kratzer, Rost



Bild 34: Tür vorne links - Kratzer



Bild 35: Seitenteil hinten links - Kratzer




Bild 36: Stoßfänger hinten Mitte - Kratzer



Bild 37: Seitenteil hinten rechts - beschädigt



Bild 38: Tür hinten rechts - Kratzer



BILDER




Bild 39: Fahrersitz - Flecken, Verschleiß



Bild 40: Laderraum - Verschleiß



Bild 41: hinten links - Kratzer



Bild 42: hinten rechts - Kratzer



Bild 43: vorne rechts - Kratzer

! FAHRZEUGABHOLUNG

Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.

! BITTE BEACHTEN

Alle Fahrzeuge können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende, zusätzliche oder verschleißbedingte Mängel aufweisen (z.B. defekte Batterie, Ölverlust, Lackmängel, Nachlackierungen, Steinschläge,...). Eine Probefahrt sowie eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt. Fehlende Teile und Zubehör müssen auf eigene Kosten ersetzt werden.