

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

| Halter | Marke /Modell | Fahrgestellnummer | Erstzulassung | KM-Stand |
|--------|---------------|-------------------|---------------|----------|
| 2 | Skoda Octavia | TMBJC7NEXF0252999 | 10.06.2015 | 126922 |

Serviceintervalle:

| Nächste HU | Letzter Service | | Nächster Service | | |
|------------|-----------------|----|------------------|----|-----------|
| 01.08.2026 | | km | 24000 | km | 177 tagen |

Vorschäden:

| Unfallfrei lt. Vorbesitzer | Umfang und Schadenshöhe: |
|-----------------------------|---|
| nein | Unfallschaden repariert - Höhe und Umfang nicht bekannt |
| Nachlackierung festgestellt | |
| ja | Türen linke Fahrzeugseite |

Lackdichtemessung:

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|
| Kotflügel VR | 222,00 µm | Tür VR | 220,00 µm | Tür HR | 216,00 µm | Seitenteil HR | 189,00 µm |
| Motorhaube | 201,00 µm | Dach | 191,00 µm | Heckklappe | 163,00 µm | | |
| Kotflügel VL | 91,00 µm | Tür VL | 270,00 µm | Tür HL | 220,00 µm | Seitenteil HL | 207,00 µm |

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Winterreifen

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| Rad v.l. | 5,2 mm | Rad h.l. | 6,6 mm | Rad v.r. | 5,1 mm | Rad h.r. | 6,6 mm |
| Reifengröße: | 205/50 R17 93V | | | | | | |

Felgen:

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Auffälligkeiten: | Zubehör - zerkratzt HR VR VL HL |
|------------------|---------------------------------|

Bremsen:

| | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|
| vorn links: | | vorn rechts: | |
| hinten links: | verschlissen | hinten rechts: | verschlissen |
| Feststellbremse: | | | |

Stoßdämpfer:

| | | | |
|---------------|--|----------------|--|
| vorn links: | | vorn rechts: | |
| hinten links: | | hinten rechts: | |

Stoßdämpfer:

| Fahrzeug unten | | Innenraum | |
|-----------------------------|--|-------------------|------------------|
| Lenkung | | Polster | |
| Vorderachse | | Seitenverkleidung | |
| Hinterachse | | Fußraum | |
| Auspuffanlage | | Kofferraum | |
| Getriebe | | Dachhimmel | |
| Kupplung | | Geruch | |
| Kühler | | Klimaanlage | |
| Motor | | Frontscheibe | Kleine Abplatzer |
| Elektrik/Elektronik/Display | | | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Schweller | P | Beide SP |
| Außenspiegel | | |
| Kotflügel VL | A | ASP |
| Stoßfänger vorne | L | Schramme lackieren |
| Motorhaube | I | Delle kante instand setzen + lackieren |
| Kotflügel VR | A | ASP |
| Türe VR | P | Flugrost |
| Türe HR | P | Flugrost |
| Seitenwand HR | I | Vorschaden instand setzen + lackieren |
| Stoßfänger hinten | E | Anfahrtschaden ersetzen + lackieren + ladekante ersetzen |
| Heckklappe | L | Lackbruch lackieren |
| Seitenwand HL | D | Delle KD + ASP |
| Türe HL | P | Flugrost |
| Türe VL | P | Flugrost |
| Dach | A | ASP |

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: _____

Bewertung durchgeführt von: Cho

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____