

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1YLS093 (chassisnr: TMBJG7NE8L0186260)

Dit is een BTW auto



SKODA OCTAVIA 1.6 CRTDI AMBITION

Km-stand	145182 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1370 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Handgeschakeld	Kleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	01-10-2020	Aantal cilinders	4	Wielbasis	269 cm
		Vermogen	85 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	134 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Trekhaak afneembaar, Cruise control, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Stoelverwarming, Park Distance Control voor en achter, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Bandenreparatieset	Navigatie CD/DVD
Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)
Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Nee, reinigen	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenlag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	Zomer	Continental	205/55 R16
RV	4 mm	Zomer	Continental	205/55 R16
LA	5 mm	Zomer	Dunlop	205/55 R16

RA 4 mm Zomer Dunlop 205/55 R16

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee

Technische staat Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Voorzijde

Omschrijving:

Steenslag

Gegeven oplossing:

Inlakken en polijsten



Deel:

Mattenset

Omschrijving:

Slijtage

Gegeven oplossing:

Vervangen



Deel:

Vloerbekleding

Omschrijving:

Slijtage

Gegeven oplossing:

Herstellen



Deel:

Kap bekleding

Omschrijving:

Los

Gegeven oplossing:

Herstellen



Deel:

Bumper achter

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Scherm rechtsachter

Omschrijving:

Deuken

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Portier rechtsachter

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Velg rechtsvoor

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Herstellen



Deel:

Bumper voor

Omschrijving:

Geschaafd

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Scherm linksachter

Omschrijving:

Deuk en krassen

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto