



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Lenkrad Chrom löst sich



Bild 15 : Lenkrad Chrom löst sich



Bild 16 : Dachhimmel verschmutzt



Bild 17 : Dachhimmel verschmutzt



Bild 18 : Türverkleidung hinten rechts Kratzer



Bild 19 : Türverkleidung hinten rechts Kratzer



Bild 20 : Kofferraum Verkleidungen zerkratzt



Bild 21 : Kofferraum Verkleidungen zerkratzt



Bild 22 : Kofferraum Verkleidungen zerkratzt



Bild 23 : Kofferraum Verkleidungen zerkratzt




Bild 24 : Kofferraum Verkleidungen zerkratzt




Bild 25 : B Säulen Verkleidung Kratzer



Bild 26 : B Säulen Verkleidung Kratzer




Bild 27 : Frontscheibe mehrere kleine Steinschläge



Bild 28 : Frontscheibe mehrere kleine Steinschläge



Bild 29 : Motorhaube Steinschläge



Bild 30 : Motorhaube Steinschläge



Bild 31 : Motorhaube Steinschläge



Bild 32 : Motorhaube Steinschläge



Bild 33 : Motorhaube Steinschläge



Bild 34 : Motordämmematte Tierbiss




Bild 35 : Motordämmatte Tierbiss



Bild 36 : Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 37 : Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 38 : Seitenwand hinten links eingedellt




Bild 39 : Seitenwand hinten links eingedellt



Bild 40 : Stoßfängerverkleidung hinten mehrfach verschrammt



Bild 41 : Stoßfängerverkleidung hinten mehrfach verschrammt



Bild 42 : Stoßfängerverkleidung hinten mehrfach verschrammt



Bild 43 : Heckklappe Werbefolie



Bild 44 : Stoßfängerverkleidung hinten mehrfach verschrammt



Bild 45 : Stoßfängerverkleidung hinten mehrfach verschrammt



Bild 46 : Zusammenhängender Schaden hinten links




Bild 47 : Stosfängerverkleidung vorne mehrere Steinschläge