

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AK2238	VIN:	TMBJG9NX9MY047819
Model vozidla:	Škoda Octavia Combi (NX3)(2020)	Provedení:	Osobní
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	85,0	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Modrá
Převodovka:	6 stupňová	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2020-10-26	Platnost tech. kont. do:	2026-11-15
Stav tachometru:	66994 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ne
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 120 µm; LP blatník 114 µm; LP dveře 117 µm; LZ dveře 114 µm; LZ bok 117 µm; Z víko 140 µm; PZ bok 120 µm; PZ dveře 116 µm; PP dveře 117 µm; PP blatník 104 µm; Střeška 109 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Posilovač řízení, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Semperit	205/60 R 16	Zimní	4
Pneu PP	Semperit	205/60 R 16	Zimní	4
Pneu LZ	Hankook	205/60 R 16	Zimní	4
Pneu PZ	Hankook	205/60 R 16	Zimní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Hrana LP dveří	Ľak
3	Práh levý	Škrábance
4	Disk kola ALU 1ks	Škrábance
5	Víko motoru	Deformace
6	Přední nárazník	Škrábance
7	Bočnice zadní pravá	Škrábance
8	Zadní nárazník	Škrábance
9	Bočnice zadní levá	Škrábance
10	Dveře zadní levé	Škrábance
11	Hrana PP dveří	Škrábance
12	Hrana PZ dveří	Škrábance
13	Poznámka: Plus dveře	
	Blatník přední levý	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
14	Přídavný koberec LP	Opotřebení
15	Přídavný koberec LP	Opotřebení
16	Roleta (zakrytí) zav. prostoru	Chybí
17	Kryt levého prahu	Škrábance
18	Kryt pravého prahu	Opotřebení
19	Kryt pravého prahu - přední díl	Opotřebení
20	Výplň LP dveří	Škrábance
21	Výplň LZ dveří	Škrábance
22	Výplň PZ dveří	Škrábance
23	Výplň PP dveří	Škrábance
24	Kryt zadního čela	Škrábance
Ostatní		
25	Celková plocha karoserie	Škrábance
26	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
27	Návod k obsluze vozidla	Chybí

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km




Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Hrana LP dveří - Lak
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Práh levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Disk kola ALU 1ks - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Víko motoru - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 6



7 Bočnice zadní pravá - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8




9 Bočnice zadní levá - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9




10 **Dveře zadní levé - Škrábance**
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Hrana PP dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Hrana PZ dveří - Škrábance**
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Plus dveře

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Blatník přední levý - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 **Přídavný koberec LP - Opatření**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Roleta (zakrytí) zav. prostoru - Chybí**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16




17 Kryt levého prahu - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 Kryt pravého prahu - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 18



19 Kryt pravého prahu - přední díl - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



20 Výplň LP dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



Viz popis k poškození č. 20


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Výplň LZ dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Výplň PZ dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Výplň PP dveří - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




24 Kryt zadního čela - Škrábance

Umístění:


Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




26 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 **Návod k obsluze vozidla - Chybí**
Umístění: Ostatní

Poznámka: