

Expertise

Protokollnummer: 41001144
Auftrags-Nr / Referenz: 24998325
Besichtigungsdatum: 05.08.2025

Hersteller: Skoda

FIN: TMBJH7NP0N7021103

Modell: Superb Combi 2.0 TDI DSG Ambition



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Skoda Superb Combi 2.0 TDI DSG Ambition

Fahrgestellnummer TMBJH7NP0N7021103

Laufleistung (abgelesen) 101.447 km

Erstzulassung 11.01.2022

Anzahl Halter 1

Nächste HU (Bericht lag vor) 05/2027

Leistung / Hubraum 110 kw / 1.968 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Diesel / 4

Getriebe / Anzahl Gänge Automatik / 7

Antriebsart Frontantrieb

Fahrzeugart PKW Kombi

Farbe / Farbcode Lava-Blau Metallic (W5Q)

Türen / Sitze 5 / 5

Polsterart Stoff/Leder Kombination

Polsterfarbe Schwarz-Anthrazit

Raucherfahrzeug Nein

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	21.100 km
Letzte Wartung am / bei	05/2025 bei 96.039 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#2 (B) lag vor (Kopie), ZB#1 (S) lag nicht vor
		BriefNr	GG207793
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	Ausreichend	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	8004 / APL 01345		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.196 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	215/60 R16 95V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	4mm / 4mm
2)	215/60 R16 95V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	4mm / 4mm

Zusatzbereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	215/60 R16 99H	Winterreifen auf Leichtmetall	Continental	6mm / 6mm
2)	215/60 R16 99H	Winterreifen auf Leichtmetall	Goodyear	6mm / 6mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
Tirefit		Ablaufdatum 10/2025		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Serienausstattung

- Ablagefächer geschlossen, hinter den Radhauskästen im Kofferraum inklusive Cargoelementen
- Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag
- Airbag, Fahrer-Knieairbag
- Airbag, Kopfairbags
- Airbag, Seitenairbags vorne
- Antiblockiersystem (ABS)
- Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe
- Außenspiegel, elektrisch anklappbar (mit Bordingspots - Innen- & Außenspiegel mit automatischer Abblendung)
- Bremsassistent, hydraulisch (HBA)
- Dachreling, schwarz
- Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator
- Dritte Bremsleuchte
- Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion
- Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung
- Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter
- Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG)
- Getönte Scheiben
- Heckscheibe beheizbar
- Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage
- ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, inklusive Top-Tether
- Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar
- LED - Heckleuchten
- Lenkrad: höhen- und längeneinstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten am Dachhimmel
- Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit
- Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Polster: Stoff
- Radiozubehör: 2 USB-A-Anschlüsse in der Mittelkonsole
- Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+
- Radiozubehör: In Car Communication
- Radiozubehör: Wireless SmartLink für Apple Car Play
- Reifendrucküberwachung
- Räder: 16" Leichtmetallfelgen Orion (6, 5J x 16" ET 41 mit Bereifung 215/60 R16)
- Servolenkung, elektromechanisch
- Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen
- Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze
- Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar
- Ablagen (Tickethalter an der Windschutzscheibe 4 Dachhaltegriffe, hinten mit Kleiderhaken Kleiderhaken an der B-Säule Halterung für die Warnwesten in den vorderen Türen Brillenfach am Dachhimmel Ablagefächer in den Türverkleidungen (vorn und hinten) mit 1, 5l Flaschenhalter Becherhalter in der Mittelkonsole vorn mit Easy-Open Flaschenöffnung Ablagetaschen an den Vordersitzrücklehnen Ablagefächer hinter den Radhauskästen im Kofferraum inkl. Cargoelementen Beleuchteter Kofferraum)
- Beleuchtetes Handschuhfach
- Berganfahrassistent
- Dachhimmel Grau
- Dekoreinlage Silber Brushed
- Drehzahlmesser
- Easy Start (Start-Stopp-Taste anstelle Zündschloss)
- Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+)
- Fahrlichtassistent und Regensor (Tunnellicht, Coming- und Leaving-Home-Funktion)
- Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion (Der Frontradarassistent warnt vor bevorstehenden Kollisionen und initiiert eine Bremsung, um die Wucht eines unvermeidbaren Aufpralls zu verringern. Der Frontradarassistent überwacht mit einem im Kühlergrill integrierten Radarsensor permanent die Entfernung zum vorausfahrenden Verkehr.)
- Kofferraumabdeckung, einroll- sowie herausnehmbar, halbautomatisch
- LED-Abblendlicht
- Lenkrad: 2- Speichen-Lederlenkrad mit Multifunktionstasten (inkl. Schalt- und Handbremshebel in Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motorschleppmomentregelung (MSR)
- Multikollisionsbremse
- Parksensoren hinten
- Radio: Infotainmentsystem Bolero (Kapazitiver Multi-Touch-Display 8, 0" (800x480) - 8 Lautsprecher - Wireless Smartlink für Apple Car Play)
- Radiozubehör: SmartLink+ (Apple CarPlay - Android Auto - MirrorLink - SmartGate)
- Reifemobilitätsset (Reifenpannenspray inkl. Kompressor)
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Sicherheitsgurte Superb (Höheneinstellbare Dreipunkt-Sicherheitsgurte vorn, mit Gurtstraffern - Drei Dreipunkt-Sicherheitsgurte hinten - Gurtanlegesignalisation für alle Sitze)

- Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite mit beleuchtetem Make-Up-Spiegel
- Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergierückgewinnung
- Steckdose 12-V im Kofferraum
- Steckdose 12-V in der Mittelkonsole vorn und hinten
- Telefon: Komfort Telefonfreisprecheinrichtung Bluetooth (ohne Anbindung an die Außenantenne)
- Verchromte Elemente (bei Lufтаusströmern, Lichtschalter, Musik- oder Navigationssystemen, Klimaanlage)
- Verzurrösen im Kofferraum
- Wegfahrsperre

- SKODA Care Connect (SOS-Notruffunktion (Emergency Call inkl. automatischer Aktivierung bei einem Unfall mit Airbagauslösung) Mobilitätservice (Verbindungs möglichkeit zur schnellen Hilfe im Pannenfall) Informationsservice (Verbindungs möglichkeit zur Hotline für alle Fragen rund um Fahrzeugfunktionen) Kostenloser Fahrzeugfernzugriff für 1 Jahr (Remote Access) mit Zugriffsmöglichkeit auf Fahrzeugdaten und -funktionen via Smartphone, z. B. Parkposition, Warnblinkanlage einschalten, aktueller Status der Tankfüllung)
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

- Adaptiver Abstandsassistent ACC (Regelbereich bis 210 km/h) (ersetzt Geschwindigkeitsregelanlage)
- Klimaanlage Climatronic (3-Zonen) (vollautomatisch, für Fahrer und Beifahrer und Fond getrennt regelbar)
- Paket: Business Columbus (Ambition, Combi) (dynamisches Radio-Navigationssystem Columbus kapazitives 9,2" Touchdisplay Farbiges Maxi-Dot Display WLAN Hotspot Sprachbedienung Phonebox mit induktiver Aufladefunktion (Verb. über Außenantenne) Müdigkeitserkennung 230 V Steckdose, USB-Anschlüsse, Tablethalter im Fond Sunset (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt) Infotainment Online 3 J. Netzprogramm im Kofferraum Gepäcknetztrennwand Elektrische Heckklappenbedienung Multifunktionsablage unter der Kofferraumabdeckung)
- Verkehrszeichenerkennung für Navigationssysteme

- Digitales Kombiinstrument (Virtuelles Cockpit) 10,2"
- Kessy, schlüssellooses Zugangs- und Start-Stopp-System
- Lackierung: Metallic
- Lenkrad: Beheizbares Lenkrad (2 Speichen) (mit Schaltwippen)
- Parksensoren vorn und hinten
- Polster: Microfaser-Leder-Ausstattung (Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion - Fußraumbeleuchtung vorne und hinten)
- Sitze: Beheizbare Vordersitze
- Spurhalte- (Lane Assist), Spurwechsel- (Blind-Spot Detection), Auspark-, Notfall- und Stauassistent (Spurhalteassistent (Lane Assist) mit adaptiver Spurführung)
- Trenngitter Skoda Superb Combi (Händler)

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie)
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Zierleiste unten - Kratzer - Smart Repair
2	Interieur	Laderaumboden - verschmutzt - reinigen
3	Tür vorn links	Zierleiste unten - Kratzer - Smart Repair
4	elektronische Systeme	Spurhaltesystem - elektrischer Fehler - Diagnose durchführen
5	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - Smart Repair
6	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
7	Tür hinten links	Tür - Kratzer - Smart Repair

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
8	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (unterhalb) - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
10	Stossfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
11	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
12	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
13	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
14	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - lackieren
15	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - verschmutzt - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
3	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - kein Abzug
4	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
5	Fahrzeugdach	Dach - Steinschlag - kein Abzug
6	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - kein Abzug
7	Heckleuchte	Heckleuchte links - Kratzer - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsystemen gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen der Alphabet Fuhrpark GmbH dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Bemerkungen

- Winterradsatz ist kein Bestandteil des Auslieferumfangs.



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (links)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum hinten



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Instrumententafel




Abbildung 9: Innenraum 360° Ansicht



Abbildung 10: Laderaum



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Zusatzbereifung



Abbildung 18: Navigation



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges




Abbildung 30: Sonstiges

Besichtigungsort
ARS Altmann AG Niederlassung
Wolnzach
Feierabendmühle 2
85283 Wolnzach



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges





Abbildung 33: Sonstiges



Beschädigung 1: Tür vorn rechts: Zierleiste unten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 1: Tür vorn rechts: Zierleiste unten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 2: Interieur: Laderaumboden - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 2: Interieur: Laderaumboden - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 3: Tür vorn links: Zierleiste unten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 3: Tür vorn links: Zierleiste unten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 4: elektronische Systeme: Spurhaltesystem - elektrischer Fehler - Diagnose durchführen



Beschädigung 5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 7: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 7: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 8: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn (unterhalb) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 8: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn (unterhalb) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 8: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn (unterhalb) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 8: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn (unterhalb) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 9: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 9: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 9: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung 10: Stoßfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 10: Stoßfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 12: Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürt - lackieren



Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürt - lackieren



Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürt - lackieren



Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürt - lackieren



Beschädigung 13: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 13: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 13: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 14: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung 14: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung 14: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung 14: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung 15: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung 15: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung 15: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung 15: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Wartungshistorie

(gemäß Auftraggeber Informationen)

Fahrgestellnummer: TMBJH7NP0N7021103

Hersteller / Modell: SKODA SKODA Superb Combi 2.0 TDI DSG Ambition

Datum	KM-Stand	Beschreibung
28.05.2025	96.039	AU; Kraftstofffilter ern; Luftfiltereinsatz ern; Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Regelwartungsdienst; Wartung Sonstiges
22.05.2024	65.361	Bremse Sonstiges; Bremsflüssigkeit; Bremsflüssigkeit ern; Bremsklötze hinten; Bremsscheiben + Klötze v; Bremsscheiben hinten; Bremsscheiben vorne; Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Regelwartungsdienst; Wartung Sonstiges
22.03.2023	34.563	Bremse Sonstiges; Bremsklötze hinten; Bremsklötze vorne
02.01.2023	27.914	Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Regelwartungsdienst; Wartung Sonstiges