


DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AF8266	VIN:	TMBJH7NP6L7073607
Model vozidla:	Škoda Superb Combi (3T5)(2010)	Provedení:	Sup.C.FL2.0TDI 110 Style AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Modrá
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2020-07-20	Platnost tech. kont. do:	2026-06-04
Stav tachometru:	207918 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 168 µm; LP blatník 118 µm; LP dveře 125 µm; LZ dveře 128 µm; LZ bok 130 µm; Z víko 127 µm; PZ bok 121 µm; PZ dveře 200 µm; PP dveře 166 µm; PP blatník 117 µm; Střecha 118 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	235/45 R 18	Letní	4
Pneu PP	Continental	235/45 R 18	Letní	4
Pneu LZ	Continental	235/45 R 18	Letní	4
Pneu PZ	Continental	235/45 R 18	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Nexen	205/55 R 16		6

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Štěp
2	Přední nárazník	Prasklina
3	Poznámka: Škrábance Parkovací asistent přední - čidlo	Lak
4	Poznámka: 2x Světlomet pravý	Opotřebení
5	Světlomet levý	Opotřebení
6	Rám dveří levý	Jamka
7	Zadní nárazník	Škrábance
8	Odrazka LZ	Prasklina
9	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
10	Poznámka: Částečně rozleštitelné Rám dveří pravý	Jamka
11	Bočnice zadní pravá	Deformace
12	Poznámka: Škrábance Dveře zadní pravé	Škrábance
13	Poznámka: Částečně rozleštitelné Dveře přední pravé	Škrábance
14	Poznámka: Částečně rozleštitelné Práh pravý	Deformace
15	Poznámka: Škrábance Disk kola ALU 2ks	Škrábance
16	Mřížka P nárazníku střední	Prasklina
17	Lišta P nárazníku střední	Prasklina
Interiér (vnitřní prostor)		
18	Přídavný koberec LP	Opotřebení
19	Volant	Opotřebení
20	Řadicí páka	Opotřebení
21	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
22	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
23	Kryt zadního čela	Škrábance
24	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
Ostatní		
25	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
26	Celková plocha karoserie	Škrábance
27	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Štěp
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Přední nárazník - Prasklina
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Škrábance



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2




Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Parkovací asistent přední - čidlo - Lak
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: 2x



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Světlo met pravý - Opotřebení

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Světlo met levý - Opatření
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Rám dveří levý - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7




8 Odrazka LZ - Prasklina
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Víko zavazadlového prostoru - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Částečně
rozleštitelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Rám dveří pravý - Jamka**
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Bočnice zadní pravá - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11




Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Dveře zadní pravé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Částečně
rozleštitelné



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Dveře přední pravé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Částečně
rozleštitelné



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Práh pravý - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Škrábance



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Disk kola ALU 2ks - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Mřížka P nárazníku střední - Prasklina
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Lišta P nárazníku střední - Prasklina
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 Přídavný koberec LP - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Řadicí páka - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



21 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 21



22 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opatření**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 22




23 Kryt zadního čela - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



24 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




25 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka: