

**DEKRA Slovensko s.r.o.**  
Panónska cesta 47  
851 04 Bratislava

**ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.**  
Pribinova 19  
811 09 Bratislava

## ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

TRADE SLOVAKIA



## ÚDAJE O VOZIDLE

|                              |                                      |                          |                    |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| RZ:                          | <b>BL062ZK</b>                       | VIN:                     | TMBJJ7NE0L0105771  |
| Model vozidla:               | Škoda Octavia Combi (5E5)(03.2017->) | Provedení:               | 2.0                |
| Druh vozidla:                | Osobní - Standard                    | Zdvihový objem (ccm):    | 1968               |
| Maximální výkon (kW):        | 110                                  | Druh paliva:             | Nafta              |
| Stav paliva v nádrži:        | 3/4                                  | Barva:                   | Hnědá - Metaliza   |
| Převodovka:                  | Manuální                             | Počet dveří:             | 5                  |
| Datum první registrace:      | 2019-12-17                           | Platnost tech. kont. do: | 2025-12-14         |
| Platnost měření emisí do:    | 2025-12-14                           | Stav tachometru:         | 183316 Km Odečteno |
| Servisní knížka k dispozici: | Elektronická                         | Vozidlo s odpočtem DPH:  | Ano                |

## BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 79 µm; LP blatník 90 µm; LP dveře 81 µm; LZ dveře 75 µm; LZ bok 82 µm; Z víko 80 µm; PZ bok 90 µm; PZ dveře 77 µm; PP dveře 84 µm; PP blatník 77 µm; Střecha 81 µm;

## VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (7x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Hands free), Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový sensor, Rádio originální (Rádio)

## PNEUMATIKY

| Pneu na vozidle            | Značka pneu | Rozměr pneu | Druh pneu | Vzorek pneu (mm) |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| Pneu LP                    | Hankook     | 225/45 R 17 | Letní     | 4                |
| Pneu PP                    | Hankook     | 225/45 R 17 | Letní     | 4                |
| Pneu LZ                    | Hankook     | 225/45 R 17 | Letní     | 4                |
| Pneu PZ                    | Hankook     | 225/45 R 17 | Letní     | 4                |
| Disky první sady pneumatik | Hliník      |             |           |                  |
| <b>Pneu rez.</b>           |             |             |           |                  |
| Opravná sada               |             |             |           |                  |

Datum ukončení: 2025-09-02

# SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 1  | Víko motoru                 |
| 2  | Světlomet levý              |
| 3  | Víko motoru                 |
| 4  | Přední nárazník             |
| 5  | Blatník přední pravý        |
| 6  | Disk PP kola                |
| 7  | Práh pravý                  |
| 8  | Dveře přední pravé          |
| 9  | Madlo kliky PP dveří        |
| 10 | Madlo kliky PP dveří        |
| 11 | Dveře zadní pravé           |
| 12 | Bočnice zadní pravá         |
| 13 | Disk PZ kola                |
| 14 | Zadní nárazník              |
| 15 | Spojler Z nárazníku         |
| 16 | Víko zavazadlového prostoru |
| 17 | Bočnice zadní levá          |
| 18 | C sloupek levý              |
| 19 | Dveře zadní levé            |
| 20 | Hrana LP dveří              |
| 21 | Střecha                     |

Interiér (vnitřní prostor)

|    |                        |
|----|------------------------|
| 22 | Přístrojová deska      |
| 23 | Větrací mřížka střední |
| 24 | Podlaha LP             |

Ostatní

|    |              |
|----|--------------|
| 25 | Opravná sada |
|----|--------------|

Druh poškození

|                                  |
|----------------------------------|
| Znečištěno                       |
| Škrábance                        |
| Poškození od odletujícího kamení |
| Deformace                        |
| Deformace                        |
| Škrábance                        |
| Škrábance                        |
| Škrábance                        |
| Škrábance                        |
| Znečištěno                       |
| Deformace                        |
| Škrábance                        |
| Škrábance                        |
| Deformace                        |
| Deformace                        |
| Deformace                        |
| Deformace                        |
| Škrábance                        |
| Škrábance                        |
| Lak                              |
| Deformace                        |
| Nekompletní                      |
| Otvor                            |
| Nekompletní                      |

## ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

**Start vozidla:**

Poznámka:

Ihned

**Volnoběh motoru:**

Poznámka:

Pravidelný chod

**Činnost motoru:**

Poznámka:

Správná funkce

**Činnost spojky:**

Poznámka:

Správná funkce

**Činnost převodovky:**

Poznámka:

Správná funkce

**Řízení, vůle volantu:**

Poznámka:

Správná funkce

**Hluk jednotlivých agregátů:**

Poznámka:

Bez atypických zvuků

**Zvuky z výfukového systému:**

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

**Brzdové kotouče a obložení:**

Poznámka:

V dobrém stavu

**Zápach v interiéru:**

Poznámka:

Žádný zápach

**Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):**

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Interiér



Interiér z pravé strany

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**1 Víko motoru - Znečištěno**  
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. **1**



**2 Světlomet levý - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



**3 Víko motoru - Poškození od odletujícího kamení**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



**4 Přední nárazník - Deformace**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4




Viz popis k poškození č. 4

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



### 5 Blatník přední pravý - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**6 Disk PP kola - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



**7 Práh pravý - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7




**8 Dveře přední pravé - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



**9**

**Madlo kliky PP dveří - Škrábance**

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Madlo kliky PP dveří - Znečištěno**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



**11 Dveře zadní pravé - Deformace**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**12** Bočnice zadní pravá - Škrábance  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**13** Disk PZ kola - Škrábance  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13


## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**14 Zadní nárazník - Deformace**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 14

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



**15** Spojler Z nárazníku - Škrábance  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 15




**16** Viko zavazadlového prostoru - Deformace  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16




Viz popis k poškození č. 16

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 16



Viz popis k poškození č. 16

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



**17 Bočnice zadní levá - Deformace**

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



Viz popis k poškození č. 17

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**18 C sloupek levý - Deformace**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 18

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



**19 Dveře zadní levé - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



**20** Hrana LP dveří - Škrábance  
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



Viz popis k poškození č. 20


## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**21** Střecha - Lak  
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 21

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



Viz popis k poškození č. 21

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**22** Přístrojová deska - Deformace

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 22

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**23** Větrací mřížka střední - Nekompletní  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 23

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**24** Podlaha LP - Otvor  
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 24

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



**25** Opravná sada - Nekompletní  
Umístění:

Ostatní

Poznámka: