

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	7AP5977	VIN:	TMBJJ7NE1K0221222
Model vozidla:	Škoda Octavia Combi (5E5)(03.2017->)	Provedení:	Octavia Com TDI 110 Ambition
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Šedá - metaliza
Převodovka:	6 stupňová	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2019-06-10	Platnost tech. kont. do:	2027-07-22
Stav tachometru:	145938 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ne
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 126 µm; LP blatník 123 µm; LP dveře 176 µm; LZ dveře 121 µm; LZ bok 124 µm; Z víko 117 µm; PZ bok 106 µm; PZ dveře 105 µm; PP dveře 109 µm; PP blatník 117 µm; Střecha 105 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Pirelli	205/55 R 16	Letní	4
Pneu PP	Pirelli	205/55 R 16	Letní	4
Pneu LZ	Michelin	205/55 R 16	Letní	2
Pneu PZ	Michelin	205/55 R 16	Letní	2
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Michelin	205/55 R 16		5
2. sada pneu	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu 1	Dunlop	205/55 R 16	Zimní	5
Pneu 2	Dunlop	205/55 R 16	Zimní	5
Pneu 3	Dunlop	205/55 R 16	Zimní	5
Pneu 4	Dunlop	205/55 R 16	Zimní	5
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Štěp
2	Poznámka: Po opravě certifikát	
3	Přední nárazník	Škrábance
4	Dveře přední levé	Škrábance
5	Dveře zadní levé	Škrábance
6	Poznámka: Částečně rozlešitelné	
7	Zadní nárazník	Škrábance
8	Střecha	Koroze
9	Střešní podélný nosič levý	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
10	Přídavný koberec LP	Opotřebení
11	Volant	Opotřebení
12	Řadicí páka	Opotřebení
13	Ruční brzda	Opotřebení
14	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
15	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
16	Odkládací schránka přístrojové desky	Otvor
Ostatní		
17	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
18	Celková plocha karoserie	Škrábance
19	Interiér	Znečištěno
20	Střední plocha karoserie	Polepy

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Štěp
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Po opravě certifikát



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 3




Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Částečně
rozleštitelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Střecha - Koroze
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6




Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Střešní podélný nosič levý - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Přídavný koberec LP - Opatření

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



9 Volant - Opatření

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Řadící páka - Opatření**
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Ruční brzda - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



12 Potah sedáku sedadla řidiče - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 13



14 Odkládací schránka přístrojové desky - Otvor
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14




15 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



18 Střední plocha karoserie - Polepy
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18