

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1YRP314 (chassisnr: TMBJJ7NS0M8505435)

Dit is een BTW auto



SKODA KODIAQ 2.0 CRTDI SPORTLINE II DSG7

Km-stand	136478 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1722 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	18-11-2020	Aantal cilinders	4	Wielbasis	279 cm
		Vermogen	110 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	149 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Panoramadak, Open dak schuif/kantel (af fabriek), Licht metalen velgen 19 inch, Trekhaak inklapbaar, Cruise control, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Half lederen bekleding zwart, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Stoel lv elektrisch

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	☒ Reservesleutel
Krik	Bandenreparatieset
Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)
Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 7	Aantal hoofdsteunen	: 7
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	Zomer	Pirelli	235/50 R19
RV	3 mm	Zomer	Pirelli	235/50 R19
LA	4 mm	Zomer	Pirelli	235/50 R19
RA	4 mm	Zomer	Pirelli	235/50 R19


Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Achterklep Omschrijving: Gedeukt Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten		Deel: Bumper achter Omschrijving: Krasjes Gegeven oplossing: Bijwerken en polijsten	
Deel: Scherm rechtsachter Omschrijving: Deukje Gegeven oplossing: Restylen		Deel: Portier rechtsvoor Omschrijving: Krasjes Gegeven oplossing: Bijwerken en polijsten	
Deel: Bumper voor Omschrijving: Krassen Gegeven oplossing: Spuiten		Deel: Voorzijde Omschrijving: Steen­slag Gegeven oplossing: Inlakken en polijsten	
Deel: Scherm linksvoor Omschrijving: Kras > 10 cm niet door de lak heen Gegeven oplossing: Bijwerken en polijsten			

Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto