

**DEKRA CZ a.s.**

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4  
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

**ARVAL CZ s.r.o.**

Milevská 2095/5  
140 00 Praha 4



**ÚDAJE O VOZIDLE**

|                         |                                 |                              |                               |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| RZ:                     | <b>8AP0913</b>                  | VIN:                         | <b>TMBJJ7NX7MY120711</b>      |
| Model vozidla:          | Škoda Octavia Combi (NX3)(2020) | Provedení:                   | Oct.Combi 2.0TDI 110 Style AT |
| Druh vozidla:           | Osobní - Standard               | Zdvihový objem (ccm):        | 1968                          |
| Maximální výkon (kW):   | 110                             | Druh paliva:                 | Nafta                         |
| Stav paliva v nádrži:   | 1/4                             | Barva:                       | Šedá - metaliza               |
| Převodovka:             | Automatická                     | Počet dveří:                 | 5                             |
| Datum první registrace: | 2021-03-15                      | Platnost tech. kont. do:     | 2027-03-12                    |
| Stav tachometru:        | 128093 Km Odečteno              | Servisní knížka k dispozici: | Elektronická                  |
| Stav oleje:             | V intervalu                     | Chladicí kapalina:           | V intervalu                   |
| Vozidlo s odpočtem DPH: | Ano                             |                              |                               |

**DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

|                                 |      |                                |     |
|---------------------------------|------|--------------------------------|-----|
| Osvědčení o registraci vozidla: | Ano  | Povinné ručení (zelená karta): | Ano |
| Návod k obsluze:                | Ano  | Zvedák a sada nářadí:          | Ano |
| Povinná výbava:                 | Ano  | Doklad o likvidaci pneu:       | Ne  |
| Počet klíčů k vozidlu:          | 2 ks |                                |     |

**BAREVNÁ VRSTVA**

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 122 µm; LP blatník 133 µm; LP dveře 247 µm; LZ dveře 151 µm; LZ bok 111 µm; Z víko 117 µm; PZ bok 116 µm; PZ dveře 109 µm; PP dveře 113 µm; PP blatník 102 µm; Střecha 114 µm;

**VÝBAVA VOZIDLA**

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový sensor, Zámek řadicí páky (1 klíč), ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

**PNEUMATIKY**

| Pneu na vozidle            | Značka pneu | Rozměr pneu | Druh pneu | Vzorek pneu (mm) |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| Pneu LP                    | Michelin    | 205/55 R 17 | Letní     | 3                |
| Pneu PP                    | Michelin    | 205/55 R 17 | Letní     | 3                |
| Pneu LZ                    | Michelin    | 205/55 R 17 | Letní     | 3                |
| Pneu PZ                    | Michelin    | 205/55 R 17 | Letní     | 3                |
| Disky první sady pneumatik | Hliník      |             |           |                  |
| <b>Pneu rez.</b>           |             |             |           |                  |
| Rezervní dojezdové kolo    |             |             |           |                  |

## SEZNAM POŠKOZENÍ

| P.č.                              | Poškozený díl                        | Druh poškození                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Exteriér (vnější prostor)</b>  |                                      |                                  |
| 1                                 | Víko motoru                          | Jamka                            |
| 2                                 | <b>Poznámka:</b> 2 jamky             | Škrábance                        |
| 3                                 | Kryt L zpětného zrcátka              | Škrábance                        |
| 4                                 | Práh levý                            | Jamka                            |
| 5                                 | Bočnice zadní pravá                  | Poškození od odletujícího kamení |
| 6                                 | Čelní sklo                           | Škrábance                        |
| 7                                 | Střecha                              | Škrábance                        |
| 8                                 | Dveře zadní pravé                    | Škrábance                        |
| 9                                 | Madlo kliky PP dveří                 | Škrábance                        |
| 10                                | Disk PP kola                         | Škrábance                        |
| 10                                | Madlo kliky PZ dveří                 | Škrábance                        |
| <b>Interiér (vnitřní prostor)</b> |                                      |                                  |
| 11                                | Přídavný koberec LP                  | Opotřebení                       |
| 12                                | Spodní kryt přístrojové desky        | Nadstandardní prvek              |
| 13                                | Volant                               | Opotřebení                       |
| 14                                | Vnitřní kryt levého B-sloupku dolní  | Škrábance                        |
| 15                                | Plastový kryt víka zav. prostoru     | Škrábance                        |
| 16                                | Kryt zadního čela                    | Škrábance                        |
| 17                                | Boční výplň zav. prostoru P          | Škrábance                        |
| 18                                | Boční výplň zav. prostoru L          | Škrábance                        |
| 19                                | Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní | Škrábance                        |
| 20                                | Vnitřní kryt pravého B-sloupku dolní | Škrábance                        |
| <b>Ostatní</b>                    |                                      |                                  |
| 21                                | Interiér                             | Znečištěno                       |
| 22                                | Celková plocha karoserie             | Škrábance                        |
| 23                                | Přední část vozidla                  | Poškození od odletujícího kamení |
| 24                                | Náhr. klíč(e) od zámku řadicí páky   | Chybí                            |

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava



## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava




Pohled zezadu zleva



## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel



## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor



## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1



## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**1 Víko motoru - Jamka**  
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: 2 jamky




Viz popis k poškození č. **1**

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. **1**



Viz popis k poškození č. **1**



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**2 Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



**3 Práh levý - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



**4 Bočnice zadní pravá - Jamka**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4




## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**5 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamene**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5


## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**6 Střecha - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



### 7 Dveře zadní pravé - Škrábance

Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



**8 Madlo kliky PP dveří - Škrábance**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



**9 Disk PP kola - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Madlo kliky PZ dveří - Škrábance**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



**11** **Přídavný koberec LP - Opotřebení**  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**12 Spodní kryt přístrojové desky - Nadstandardní prvek**  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



**13 Volant - Opatřebení**  
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**14** Vnitřní kryt levého B-sloupku dolní - Škrábance  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**15** **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**16** Kryt zadního čela - Škrábance  
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**17** Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**18** Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 18

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**19** Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní - Škrábance  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**20 Vnitřní kryt pravého B-sloupku dolní - Škrábance**  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**21** Interiér - Znečištěno  
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**22 Celková plocha karoserie - Škrábance**  
Umístění: Ostatní

Poznámka:




**23 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**  
Umístění: Ostatní

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



24 Náhr. klíč(e) od zámku řadící páky - Chybí  
Umístění: Ostatní

Poznámka: