

## Expertise

Protokollnummer: 41423751  
Auftrags-Nr / Referenz: 24996612  
Besichtigungsdatum: 08.09.2025

Hersteller: Skoda

FIN: TMBJJ8NX8PY012382

Modell: Octavia Combi 2.0 TDI DSG Ambition



### Angaben zum Fahrzeug

#### Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Skoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG Ambition

Fahrgestellnummer	TMBJJ8NX8PY012382
Laufleistung (abgelesen)	30.304 km
Erstzulassung	13.09.2022
Anzahl Halter	1
Nächste HU (Bericht lag nicht vor)	09/2025
Leistung / Hubraum	110 kw / 1.968 ccm
Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 7
Antriebsart	Frontantrieb
Fahrzeugart	PKW Kombi
Farbe / Farbcode	Blau Race Metallic
Türen / Sitze	5 / 5
Polsterart	Stoff
Polsterfarbe	Schwarz
Re-/Import	Nein
Fahrbereitschaft	fahrbereit

## Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	8.600 km
Letzte Wartung am / bei	10/2023 bei 10.913 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#2 (B) lag vor (Kopie), ZB#1 (S) lag nicht vor
		BriefNr	GJ953955
Vorschaden / Unfall	Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	ausreichend	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
Fahrbereitschaft	fahrbereit		
HSN/TSN	8004 / AWL 00190		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	1.990 kg	Leergewicht	

## Bereifung

### Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	205/60 R16 92V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Kumho	5mm / 5mm
2)	205/60 R16 92V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Kumho	5mm / 5mm

### Zusatzbereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	205/60 R16 92H	Winterreifen auf Stahl	Semperit	5mm / 5mm
2)	205/60 R16 92H	Winterreifen auf Stahl	Semperit	6mm / 6mm

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
Tirefit		Ablaufdatum 06/2026		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

## Ausstattung

### Serienausstattung

- Ablagefach im Gepäckraum mit Cargoelement
- Airbag, Fahrer und Beifahrer
- Airbag, Kopfairbags
- Airbag: Center-Airbag vorn
- Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel, elektrisch anklappbar
- Berganfahrassistent
- Bremsassistent, hydraulisch (HBA)
- Dachhimmel Grau
- Dekorleiste in Golddress-Matt
- Drehzahlmesser
- Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
- Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
- Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion und Personen- und Radfahrererkennung
- Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG)
- Green tec: Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergierückgewinnung
- Innenspiegel automatisch abblendend
- Kindersicherung für die hinteren Türen & Fenster
- Klimaanlage Climatronic (2-Zonen)
- Kopfstützen (5) vorn und hinten höheneinstellbar
- LED - Heckleuchten
- LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
- Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktionstasten mit Schaltwippen
- Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach
- Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument
- Parksensoren hinten
- Radio: Musiksystem Bolero mit kapazitivem 10"-Farbdisplay
- Radiozubehör: Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radiozubehör: SmartLink
- Regensensor und Fahrlichtassistent
- Reifenmobilitätsset
- Servolenkung, elektromechanisch
- Sitze: Höheneinstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz
- SKODA Care Connect
- Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Telefon: Wireless SmartLink für Apple CarPlay
- Wegfahrsperre
- Ablagen
- Airbag, Fahrer-Knieairbag
- Airbag, Seitenairbags vorne
- Antiblockiersystem (ABS)
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Beheizte Scheibenwaschdüsen inklusive 5l Wischwasserbehälter
- Brillenfach am Dachhimmel
- Dachreling AERO in Schwarz
- Dieselpartikelfilter
- Dritte Bremsleuchte
- Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung
- Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat)
- Getönte Scheiben
- Heckscheibe beheizbar
- Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage
- ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen inkl. Top-Tether-Verankerung
- Kofferraumabdeckung, herausnehmbar
- LED Nebelscheinwerfer
- LED-Kennzeichenbeleuchtung
- Lenkrad: höhen- und längeneinstellbar
- Leuchtweitenregulierung manuell
- Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit
- Motorschleppmomentregelung (MSR)
- Müdigkeitserkennung
- Polster: Stoff
- Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn
- Radiozubehör: 8 Lautsprecher
- Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+
- Radiozubehör: Sprachbedienung
- Reifendrucküberwachung
- Räder: 16" Leichtmetallfelgen Twister AERO
- Sicherheitsgurte
- Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar
- Speedlimiter
- Steckdose 12-V im Kofferraum
- Verzurrösen im Kofferraum
- Zentralverriegelung inklusive im Schlüssel integrierter Funkfernbedienung und EASY Start

### Sonderausstattung

- Fernlichtassistent
- Gepäcknetztrennwand
- Lackierung: Metallic
- Parksensoren vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Windschutzscheibe beheizbar

- Paket: Infotainmentpaket Business Columbus (DSG) (Navigationssystem Columbus - Bluetooth Frei. - Infotainment Online (Laufzeit 3 Jahre), Online-Kartenupdates: für die Navigation, Verkehrssituation, Tankstellen und Parkplatzsuche - Digital Cockpit Plus - 3 USB-Ladeanschlüsse - Fahrprofilauswahl - Adaptiver Abstandsassistent ACC - Phonebox mit induktiver Lade. - Assistenzsystem Traveller (Travel Assist): - Verkehrszeichenerkennung -Adaptiver Spurhalteassistent -Notfall-, Stauassistent -Kapazitives Lenkrad mit Hands Off Detection)

## Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie)
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Fahrbereitschaft	Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt fahrbereit.

## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
4	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
5	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug
6	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenhöhe (netto)
1	Dach, Front, Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 12.07.2024	7.656,38 €

## Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen  
*(Lieferung durch Drittienstleister)*
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.  
*(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsystemen gehören nicht zum Leistungsumfang!)*
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

## Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen der Alphabet Fuhrpark GmbH dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

## Vorschäden

Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparatursspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

## Bemerkungen

- Winterradsatz ist kein Bestandteil des Auslieferumfangs.



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (links)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum hinten



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Instrumententafel



Abbildung 9: Innenraum 360° Ansicht ([Online Link](#))



Abbildung 10: Laderaum



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Zusatzbereifung




Abbildung 16: Navigation



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



**Abbildung 25:** Sonstiges



**Abbildung 26:** Sonstiges



**Abbildung 27:** Sonstiges



## Wartungshistorie

(gemäß Auftraggeber Informationen)

Fahrgestellnummer: TMBJJ8NX8PY012382

Hersteller / Modell: SKODA SKODA Octavia Combi 2.0 TDI DSG Ambition

Datum	KM-Stand	Beschreibung
09.10.2024	18.576	Bremsflüssigkeit; Bremsflüssigkeit ern; Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Regelwartungsdienst; Wartung Sonstiges
11.10.2023	10.913	Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Ölwechsel; Wartung Sonstiges