



## SKODA SUPERB

### SUPERB COMBI 2.

FIN	TMBJJ9NP3L7040967
Kilometerstand	99.375 km
Erstzulassungsdatum	16.01.2020

## AUFTAGSDetails

Begutachtungsdatum	22.05.2025 11:45:52	Inspektionsort	Schlosser Mücke
--------------------	---------------------	----------------	-----------------

## FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	TMBJJ9NP3L7040967	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	99.375 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	16.01.2020	Fahrzeugfarbe	Blau
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	SKODA	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Superb	Polsterart	Leder
Gesamtanzahl der Sitze	5		

## DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

## GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Einparkhilfe vorn	Ja	Navigation	Ja
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Elektrisch verstellbare Sitze VL	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Ja	Schiebedach elekt.	Nein
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.	Sitzheizung vorne	Ja


Dachreling	<b>Ja</b>	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	<b>Ja</b>	Tempomat	<b>Ja</b>
Einparkhilfe hinten	<b>Ja</b>	Multifunktionslenkrad	<b>Ja</b>	Wartungshistorie	<b>02/12/2024, 90860</b>

## BEREIFUNG

Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne Links	5,0 mm	Michelin	215/60 R 16 99 H	Winter	Aluminium	-
Vorne Rechts	5,0 mm	Michelin	215/60 R 16 99 H	Winter	Aluminium	-
Hinten Links	7,0 mm	Michelin	215/60 R 16 99 H	Winter	Aluminium	-
Hinten Rechts	7,0 mm	Michelin	215/60 R 16 99 H	Winter	Aluminium	-
Demontiert	6,0 mm	Pirelli	235/40 R 19 96 W	Sommer	Aluminium	-
Demontiert	6,0 mm	Pirelli	235/40 R 19 96 W	Sommer	Aluminium	-
Demontiert	5,0 mm	Pirelli	235/40 R 19 96 W	Sommer	Aluminium	-
Demontiert	4,0 mm	Pirelli	235/40 R 19 96 W	Sommer	Aluminium	-

# ÄUSSERE SCHÄDEN

## Schäden ohne Gruppen



### 2 | MOTORHAUBE

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




### 4 | TÜR HINTEN LINKS

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




### 5 | TÜR VORNE LINKS

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 6 | HECKKLAPPE

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 7 | STOßFÄNGERZIERBLENDE HINTEN

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 8 | SEITENWAND HINTEN RECHTS

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



Vorne Rechts



### 3 | STOSSFÄNGER VORNE

Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1

61055716.pdf



### 9 | KOTFLÜGEL VORNE RECHTS

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1

# INNENSCHÄDEN



## 1 | KONTROLLLEUCHTE REIFENDRUCK

Typ	Keine/schlechte Funktion
Schweregrad	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

2.886,54 €

## KOMMENTARE

### *ⓘ* ALLGEMEINER HINWEIS

KVA Macadam

# FAHRZUGBILDER

