

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AT1726	VIN:	TMBJJ9NS5M8519813
Model vozidla:	Škoda Kodiaq (2016)	Provedení:	Kodiaq 2.0TDI 110 Style AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá - metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-06-09	Platnost tech. kont. do:	2027-06-04
Stav tachometru:	107128 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 124 µm; LP blatník 131 µm; LP dveře 130 µm; LZ dveře 124 µm; LZ bok 119 µm; Z víko 115 µm; PZ bok 117 µm; PZ dveře 119 µm; PP dveře 119 µm; PP blatník 125 µm; Střecha 111 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (8x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Ostřikovače světlometů, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamýkání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Calounění kůže (Alcantara), ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Goodyear	235/55 R 18	Letní	5
Pneu PP	Goodyear	235/55 R 18	Letní	5
Pneu LZ	Goodyear	235/55 R 18	Letní	5
Pneu PZ	Goodyear	235/55 R 18	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Dveře přední levé	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
3	Přídavný koberec LP	Opotřebení
4	Volant	Opotřebení
5	Řadicí páka	Opotřebení
6	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
7	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
8	Kryt zadního čela	Škrábance
9	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
Ostatní		
10	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
11	Celková plocha karoserie	Škrábance
12	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava




Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Přídavný koberec LP - Opotřebení

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



4 Volant - Opotřebení

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Řadicí páka - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. **9**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. **11**



12 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka: