

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AH2561	VIN:	TMBJJ9NX6LY027785
Model vozidla:	Škoda Octavia Combi (NX3)(2020)	Provedení:	Oct.Combi 2.0TDI 110 Style AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Šedá - metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2020-08-03	Platnost tech. kont. do:	2026-07-23
Stav tachometru:	130273 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 210 µm; LP blatník 277 µm; LP dveře 194 µm; LZ dveře 183 µm; LZ bok 179 µm; Z víko 219 µm; PZ bok 180 µm; PZ dveře 207 µm; PP dveře 198 µm; PP blatník 147 µm; Střecha 201 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Protipokluzová regulace, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Michelin	205/55 R 17	Letní	6
Pneu PP	Michelin	205/55 R 17	Letní	6
Pneu LZ	Michelin	205/55 R 17	Letní	6
Pneu PZ	Michelin	205/55 R 17	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Kumho	205/60 R 16		8

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Víko motoru	Jamka
3	Přední nárazník	Škrábance
4	Disk LP kola	Škrábance
5	Dveře přední levé	Škrábance
6	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
7	Práh levý	Škrábance
8	Dveře zadní levé	Škrábance
9	Zadní nárazník	Škrábance
10	Střešní lišta levá	Škrábance
11	Rám dveří pravý	Škrábance
12	Disk PZ kola	Škrábance
13	Pneumatika PZ kola	Škrábance
14	Práh pravý	Jamka
	Poznámka: Plus škrábance	
15	Dveře přední pravé	Jamka
16	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
17	Pneumatika PP kola	Škrábance
18	Rám dveří levý	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
19	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
20	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
21	Volant	Opotřebení
22	Spodní kryt přístrojové desky	Nadstandardní prvek
23	Větrací mřížka středového tunelu	Deformace
24	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
25	Kryt zadního čela	Škrábance
26	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
27	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
28	Kryt isofix	Chybí
	Poznámka: 1x chybí	
29	Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní	Škrábance
Ostatní		
30	Celková plocha karoserie	Škrábance
31	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
32	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1




ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Viko motoru - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Madlo kliky LP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Práh levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Střešní lišta levá - Škrábance**
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Rám dveří pravý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Pneumatika PZ kola - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Práh pravý - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Plus škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Dveře přední pravé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Madlo kliky PP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 Pneumatika PP kola - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 Rám dveří levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



21 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Spodní kryt přístrojové desky - Nadstandardní prvek
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



23 Větrací mřížka středového tunelu - Deformace
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



24 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



25 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 25



26 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26




27 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 27



28 Kryt isofix - Chybí
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka: 1x chybí

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



29 Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 29

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



30 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 30

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



31 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení

Umístění:


Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 31

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



32 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 32