

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AB1918	VIN:	TMBJM7NP4L7044313
Model vozidla:	Škoda Superb Combi (3T5)(2010)	Provedení:	Sup.C.FL2.0TSI 140 Ambition AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1984
Maximální výkon (kW):	140	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2020-02-04	Platnost tech. kont. do:	2026-01-23
Stav tachometru:	80928 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 93 µm; LP blatník 106 µm; LP dveře 126 µm; LZ dveře 136 µm; LZ bok 138 µm; Z víko 135 µm; PZ bok 256 µm; PZ dveře 199 µm; PP dveře 123 µm; PP blatník 100 µm; Střecha 118 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Pirelli	215/55 R 17	Letní	5
Pneu PP	Pirelli	215/55 R 17	Letní	5
Pneu LZ	Pirelli	215/55 R 17	Letní	5
Pneu PZ	Pirelli	215/55 R 17	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Continental	205/55 R 16		6
2. sada pneu	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu 1	Goodyear	215/55 R 17	Zimní	5
Pneu 2	Goodyear	215/55 R 17	Zimní	5
Pneu 3	Goodyear	215/55 R 17	Zimní	5
Pneu 4	Goodyear	215/55 R 17	Zimní	5
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1	Čelní sklo
2	Přední nárazník
3	Kryt L zpětného zrcátka
4	Dveře přední levé
5	Zadní nárazník
6	Víko zavazadlového prostoru
7	Bočnice zadní pravá
8	Disk PZ kola
9	Disk PP kola

Interiér (vnitřní prostor)

10	Přídavný koberec LP
11	Volant
12	Řadicí páka
13	Potah sedáku sedadla řidiče
14	Potah opěradla sedadla řidiče
15	Kryt zadního čela

Ostatní

16	Přední část vozidla
17	Celková plocha karoserie
18	Interiér

Druh poškození

Poškození od odletujícího kamení
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Koroze
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Opotřebení
Opotřebení
Opotřebení
Opotřebení
Opotřebení
Škrábance
Poškození od odletujícího kamení
Škrábance
Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava




Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5




Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5




Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




6 Viko zavazadlového prostoru - Koroze
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Bočnice zadní pravá - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



11 **Volant - Opotřebení**

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Řadicí páka - Opatření**
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




16 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



18 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka: