

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

TRADE SLOVAKIA



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BT187DO	VIN:	TMBJP6NJ0MZ079434
Model vozidla:	Škoda Fabia Combi (2015)	Provedení:	Fab.Com.1.0TSI 70 Style
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	999
Maximální výkon (kW):	70	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Bílá - Uni
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-05-21	Platnost tech. kont. do:	2027-05-20
Platnost měření emisí do:	2027-05-20	Stav tachometru:	109013 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 128 µm; LP blatník 107 µm; LP dveře 107 µm; LZ dveře 104 µm; LZ bok 109 µm; Z víko 122 µm; PZ bok 101 µm; PZ dveře 112 µm; PP dveře 109 µm; PP blatník 106 µm; Střecha 108 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Posilovač řízení, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Nexen	215/45 R 16	Letní	4
Pneu PP	Nexen	215/45 R 16	Letní	4
Pneu LZ	Nexen	215/45 R 16	Letní	4
Pneu PZ	Nexen	215/45 R 16	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Bridgestone	175/70 R 14		6

POZNÁMKA

Datum ukončení: 2025-08-28

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Interiér (vnitřní prostor)

10

11

12

13

Ostatní

14

Poškozený díl

Víko motoru

Přední nárazník

Pneumatika PP kola

Zadní nárazník

Víko zavazadlového prostoru

Střecha

Střecha

Bočnice zadní levá

Disk LP kola

Podlah kryt

Volant

Přístrojová deska

Potah opěradla sedadla řidiče

Celková plocha karoserie

Poznámka: Reálne náklady na odstránenie reklamných polepov z vozidla budú vyčíslené spoločnosťou ARVAL SLOVAKIA.

Druh poškození

Deformace

Škrábance

Střih

Škrábance

Škrábance

Skvrny

Deformace

Deformace

Škrábance

Vypálená díra

Opotřebení

Škrábance

Závada

Polepy

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Okamžitě

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

V dobrém stavu

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Viko motoru - Deformace
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Pneumatika PP kola - Střih
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Zadní nárazník - Škrábance

Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 4



5 Víko zavazadlového prostoru - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Střecha - Skvrny
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6




7 Střecha - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Bočnice zadní levá - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Podlah kryt - Vypálená díra
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:




12 Přístrojová deska - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Potah opěradla sedadla řidiče - Závada**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



14 **Celková plocha karoserie - Polepy**
Umístění: Ostatní

Poznámka: Reálne náklady na odstránenie reklamných polepov z vozidla budú vyčíslené spoločnosťou ARVAL SLOVAKIA.