

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AR0928	VIN:	TMBJP6NJ2MZ083307
Model vozidla:	Škoda Fabia Combi (2015)	Provedení:	Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	999
Maximální výkon (kW):	70	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Modrá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-04-14	Platnost tech. kont. do:	2027-04-01
Stav tachometru:	162147 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ne
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 176 µm; LP blatník 128 µm; LP dveře 176 µm; LZ dveře 173 µm; LZ bok 177 µm; Z víko 298 µm; PZ bok 170 µm; PZ dveře 169 µm; PP dveře 192 µm; PP blatník 132 µm; Střecha 180 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (2x), Klimatizace manuální, Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Posilovač řízení, Telefon (Autotelefon), Centrální zamykání, Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Dunlop	185/60 R 15	Letní	2
Pneu PP	Dunlop	185/60 R 15	Letní	2
Pneu LZ	Dunlop	185/60 R 15	Letní	2
Pneu PZ	Dunlop	185/60 R 15	Letní	2
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Dunlop	185/60 R 15		6

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Disk LP kola	Škrábance
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
4	Dveře přední levé	Škrábance
5	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
6	Práh levý	Jamka
	Poznámka: Škrábance	
7	Rám dveří levý	Jamka
8	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
	Poznámka: Částečně rozlešitelné	
9	Střecha	Jamka
	Poznámka: Škrábance	
10	Bočnice zadní pravá	Škrábance
11	Disk LZ kola	Škrábance
12	Disk PZ kola	Škrábance
	Poznámka: Barva	
13	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
14	Blatník přední pravý	Škrábance
15	Disk PP kola	Škrábance
16	Víko motoru	Jamka
	Poznámka: Škrábance	
Interiér (vnitřní prostor)		
17	Přídavný koberec LP	Opotřebení
18	Volant	Opotřebení
19	Řadicí páka	Opotřebení
20	Ruční brzda	Opotřebení
21	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
22	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
23	Koberec přední	Prasklina
24	Spodní kryt přístrojové desky	Nadstandardní prvek
25	Výplň LP dveří	Škrábance
26	Výplň LZ dveří	Škrábance
27	Kryt zadního čela	Škrábance
28	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
29	Výplň PZ dveří	Škrábance
Ostatní		
30	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
31	Celková plocha karoserie	Škrábance
32	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Zadní sedadlo




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




2 Přední nárazník - Škrábance

Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 2



3 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Madlo kliky LP dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Práh levý - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Rám dveří levý - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




8 Viko zavazadlového prostoru - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Částečně
rozlešitelné



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Střecha - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9




Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Bočnice zadní pravá - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Barva



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Madlo kliky PP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



14 Blatník přední pravý - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Viko motoru - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 Přídavný koberec LP - Opatření
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Řadicí páka - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



20 Ruční brzda - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Koberec přední - Prasklina
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 Spodní kryt přístrojové desky - Nadstandardní prvek
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Výplň LP dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 Výplň LZ dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



27 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 27



28 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 28



29 Výplň PZ dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



30 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení

Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30



31 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



32 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka: