

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AC4337	VIN:	TMBJP6NJ2NZ021391
Model vozidla:	Škoda Fabia Combi (2015)	Provedení:	FabiaCom.1.0TSI 70 Ambition 5d
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	999
Maximální výkon (kW):	70	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2022-02-24	Platnost tech. kont. do:	2026-02-24
Stav tachometru:	72089 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ne
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	1 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 145 µm; LP blatník 132 µm; LP dveře 118 µm; LZ dveře 121 µm; LZ bok 125 µm; Z víko 134 µm; PZ bok 103 µm; PZ dveře 127 µm; PP dveře 121 µm; PP blatník 128 µm; Střecha 135 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (2x), Klimatizace manuální, Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Telefon (Autotelefon), Centrální zamykání, Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Kumho	185/60 R 15	Letní	4
Pneu PP	Kumho	185/60 R 15	Letní	4
Pneu LZ	Kumho	185/60 R 15	Letní	4
Pneu PZ	Kumho	185/60 R 15	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Kumho	185/60 R 15		6

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Dveře přední levé	Škrábance
4	Práh levý	Škrábance
5	Dveře zadní levé	Škrábance
6	Disk LZ kola	Škrábance
7	Bočnice zadní levá	Jamka
	Poznámka: Škrábance částečně rozlešitelné	
8	Zadní nárazník	Škrábance
9	Víko zavazadlového prostoru	Jamka
10	Disk PZ kola	Škrábance
	Poznámka: Hodnoceno dle preventivní prohlídky	
11	Dveře zadní pravé	Škrábance
12	Dveře přední pravé	Jamka
13	Práh pravý	Jamka
14	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
15	Disk PP kola	Škrábance
	Poznámka: Hodnoceno dle preventivní prohlídky	
Interiér (vnitřní prostor)		
16	Výplň LP dveří	Škrábance
17	Těsnění LP dveří	Prasklina
18	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
19	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
20	Volant	Opotřebení
21	Řadicí páka	Opotřebení
22	Přístrojová deska	Nadstandardní prvek
23	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
24	Kryt zadního čela	Škrábance
25	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
26	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
27	Těsnění víka zav. prostoru	Prasklina
28	Výplň PZ dveří	Škrábance
29	Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní	Škrábance
Ostatní		
30	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
31	Celková plocha karoserie	Škrábance
32	Střední plocha karoserie	Polepy
33	Registrační značka	Deformace
34	Interiér	Znečištěno
35	Klíč od vozidla	Chybí

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 2




Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2




3 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Práh levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Bočnice zadní levá - Jamka
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Škrábance částečně
rozlešitelné



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7




8 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9

Víko zavazadlového prostoru - Jamka

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Hodnoceno dle
preventivní prohlídky

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Dveře zadní pravé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Dveře přední pravé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Práh pravý - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Hodnoceno dle
preventivní prohlídky



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




16 Výplň LP dveří - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Těsnění LP dveří - Prasklina

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



20 Volant - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



21 Řadicí páka - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 **Přístrojová deska - Nadstandardní prvek**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 Kryt zadního čela - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




27 Těsnění víka zav. prostoru - Prasklina
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 27



Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



28 Výplň PZ dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 28

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



29 Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 29

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




30 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 30

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



31 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



32 Střední plocha karoserie - Polepy
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 32



33 Registrační značka - Deformace
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 33



34 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 34



Viz popis k poškození č. 34

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. **34**



Viz popis k poškození č. **34**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



35 Klíč od vozidla - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka: