

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AR0936	VIN:	TMBJP6NJ3MZ083462
Model vozidla:	Skoda Fabia Combi (2015)	Provedení:	Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	999
Maximální výkon (kW):	70	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Modrá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-04-14	Platnost tech. kont. do:	2027-03-28
Stav tachometru:	130170 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 120 µm; LP blatník 163 µm; LP dveře 160 µm; LZ dveře 117 µm; LZ bok 115 µm; Z víko 116 µm; PZ bok 242 µm; PZ dveře 166 µm; PP dveře 163 µm; PP blatník 118 µm; Střeška 110 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (2x), Klimatizace manuální, Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Posilovač řízení, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Sava	185/60 R 15	Letní	7
Pneu PP	Sava	185/60 R 15	Letní	7
Pneu LZ	Sava	185/60 R 15	Letní	7
Pneu PZ	Sava	185/60 R 15	Letní	7
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Dunlop	185/60 R 15		8
2. sada pneu	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu 1	Sava	185/60 R 15	Zimní	6
Pneu 2	Sava	185/60 R 15	Zimní	6
Pneu 3	X	185/60 R 15	Zimní	0
Pneu 4	X	185/60 R 15	Zimní	0
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Přední nárazník	Škrábance
2	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
3	Blatník přední levý	Jamka
4	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
5	Práh levý	Škrábance
6	Dveře zadní levé	Škrábance
7	Bočnice zadní levá	Jamka
8	Disk PZ kola	Škrábance
9	Dveře zadní pravé	Škrábance
10	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
11	Disk PP kola	Škrábance
12	Blatník přední pravý	Lak
13	Disk LP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
14	Těsnění LP dveří	Prasklina
15	Volant	Opotřebení
16	Řadicí páka	Opotřebení
17	Ruční brzda	Opotřebení
18	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
19	Výplň LP dveří	Škrábance
20	Kapsa opěradla sedadla řidiče	Prasklina
21	Výplň víka zav. prostoru	Škrábance
22	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
23	Kryt zadního čela	Škrábance
24	Spodní kryt přístrojové desky	Nadstandardní prvek
25	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
Ostatní		
26	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
27	Celková plocha karoserie	Škrábance

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

Dokumentace předání vozu
Identifikační číslo vozu (VIN)
T M B J P 6 N J 3 M 2 0 8 3 4 6 1

Datum předání vozu **20. / 4. / 2021**

Partner ŠKODA

HN Car, s.r.o.
Chodovská 2341/2
160 00 Praha 6
T+420 224 395 333
www.hn.cz

Razítko a podpis prodávajícího

Potvrzuji, že mi vůz byl v pořádku předán a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a záručními podmínkami.

Podpis zákazníka

Varianta předplaceného servisu

☐ Standard ☐ 5 let, max. 60 000 km
☐ Plus ☐ 5 let, max. 100 000 km
☐ 5 let, max. 150 000 km

Má vůz prodlouženou záruku?

☐ ANO
☒ NE

Limit ŠKODA prodloužené záruky^{a)}

Roky: _____
nebo
km: _____
resp.
míle: _____

^{a)} Podle toho, co nastane dříve.

Majitelé vozu

1. majitel vozu
Tento vůz s registrační značkou
8 AR 0936
patří (Titul, jméno / Název)
ARVAL CZ S.R.O.

Adresa:
Milevska 2095/5
140 00, PRAHA 4

Telefon: _____

Partner ŠKODA:

HN Car, s.r.o.
Chodovská 2341/2
160 00 Praha 6
T+420 224 395 333
www.hn.cz

Servisní technik: _____
Telefon: _____

2. majitel vozu
Tento vůz s registrační značkou
patří (Titul, jméno / Název)

Adresa: _____
Telefon: _____

Partner ŠKODA: _____
Servisní technik: _____
Telefon: _____

Servisní knížka

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA.
ČÁST I.

ČESKÁ REPUBLIKA

A. REGISTRACÍ ZNAČKA VOZIDLA
8AR0936

B. DATUM PRVNÍ REGISTRACE VOZIDLA
14.04.2021

C.1. a C.1.2. PROVOZOVATEL (PRÁVNÍ A JIMENO NEBO OBCHODNÍ JIMENO)
ARVAL CZ S.R.O.


C.1.3. ADRESA POŠTY / SÍDLA
MILEVSKÁ 2095/5
PRAHA, KRČ, 140 00

C.4. PROVOZOVATEL JE VLASTNÍKEM VOZIDLA a) ANO, b) NE **ANO** I. DATUM **14.04.2021**

UBA 929675 PODPIS

ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



2 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamene
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Blatník přední levý - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



4 Madlo kliky LP dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Práh levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



6 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Bočnice zadní levá - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



8 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Dveře zadní pravé - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



11 Disk PP kola - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Blatník přední pravý - Lak
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



14 Těsnění LP dveří - Prasklina
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



16 Řadicí páka - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Ruční brzda - Opatření**
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



18 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opatření**
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Výplň LP dveří - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



20 Kapsa opěradla sedadla řidiče - Prasklina

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Výplň víka zav. prostoru - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



22 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Kryt zadního čela - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:




24 Spodní kryt přístrojové desky - Nadstandardní prvek

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



26 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamene
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka: