

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AI2363	VIN:	TMBJP6NJ3NZ032495
Model vozidla:	Škoda Fabia Combi (2015)	Provedení:	FabiaCom.1.0TSI 70 Active 5d
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	999
Maximální výkon (kW):	70	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2022-07-25	Platnost tech. kont. do:	2026-07-25
Stav tachometru:	82357 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 127 µm; LP blatník 132 µm; LP dveře 122 µm; LZ dveře 136 µm; LZ bok 120 µm; Z víko 135 µm; PZ bok 118 µm; PZ dveře 124 µm; PP dveře 133 µm; PP blatník 115 µm; Střecha 128 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (2x), ABS (protiblokovací systém), Protipokluzová regulace, Elektrické ovládání oken (2x), Klimatizace manuální, Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Posilovač řízení, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Kumho	185/60 R 15	Letní	4
Pneu PP	Kumho	185/60 R 15	Letní	4
Pneu LZ	Kumho	185/60 R 15	Letní	4
Pneu PZ	Kumho	185/60 R 15	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Kumho	185/60 R 15		8

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Přední nárazník	Škrábance
2	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
3	Zadní nárazník	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
4	Volant	Opotřebení
5	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
6	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
7	Sada koberců	Opotřebení
8	Spodní kryt přístrojové desky	Nadstandardní prvek
9	Řadicí páka	Opotřebení
10	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
11	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
12	Kryt zadního čela	Škrábance
13	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
14	Roleta (zakrytí) zav. prostoru	Prasklina
Ostatní		
15	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
16	Celková plocha karoserie	Škrábance
17	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany



Interiér z levé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Motor




VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



Zadní sedadlo

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Rezervní kolo / sada na opravu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Sada klíčů



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




ORV č.l. str.1



ORV č.l. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2




Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Volant - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



6 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Sada koberců - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Spodní kryt přístrojové desky - Nadstandardní prvek
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



9 Řadící páka - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



11 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Kryt zadního čela - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



13 Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Roleta (zakrytí) zav. prostoru - Prasklina**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



15 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. **17**