

ARVAL Deutschland GmbH  
Bajuwarenring 5  
82041 Oberhaching  
Deutschland

## Minderwertbericht

---

### Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1738392  
Auftrag vom: 02.07.2025 / 09:20 Uhr  
Auftrag per: Sonstiges

### Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2022053127

## Wertzusammenfassung

---

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 3.850,00 €

Minderwerte gesamt: 2.925,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

## Besichtigung

---

Datum und Uhrzeit: 21.07.2025 / 12:15 Uhr

Art der Besichtigung: Erstbesichtigung

Erfolgt durch: Unterzeichner

## Fahrzeugdaten

<b>HSN/TSN:</b>	8004 / ASS	<b>Fahrzeugart:</b>	PKW
<b>Aufbau:</b>	Kombi	<b>Hersteller:</b>	Skoda
<b>Modell:</b>	Fabia Combi 1.0 TSI Ambition OPF (EURO 6d)	<b>Erstzulassung:</b>	26.07.2022
<b>Nächste HU (Hauptuntersuchung):</b>	07.2025	<b>Anzahl Türen:</b>	5
<b>Sitz-/Steh-/Liegeplätze:</b>	5 / - / -	<b>Motorart:</b>	Reihe
<b>Emissionsgruppe:</b>	Euro 6d	<b>Feinstaubplakette:</b>	Grün
<b>Leistung:</b>	70,0 KW	<b>Hubraum:</b>	999 ccm
<b>Antriebsart:</b>	Otto OBD	<b>Antriebskonzept:</b>	Frontantrieb
<b>Getriebeart:</b>	manuell	<b>Anzahl Schaltstufen:</b>	5
<b>Laufleistung abgelesen:</b>	152807 km	<b>Laufleistung geschätzt:</b>	152807 km

### Farbe außen

<b>Farbe außen:</b>	Schwarz-Magic Perleffekt	<b>Lackart:</b>	Perleffekt (2-Schicht)
---------------------	--------------------------	-----------------	------------------------

### Unterlagen

**Zulassungsbescheinigung Teil I:** lag in Kopie vor

**Wartungs- / Serviceheft:** lag vor

**HU - Prüfbericht:** lag nicht vor

## Bereifung

### montierte Bereifung

**Bereifung zulässig:** Ja

**Bereifung verkehrssicher:** Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	185/60 R 15,0 84 H	Kumho	Sommerreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Vorderachse rechts	185/60 R 15,0 84 H	Kumho	Sommerreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Hinterachse links	185/60 R 15,0 84 H	Kumho	Sommerreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	185/60 R 15,0 84 H	Kumho	Sommerreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm

### 2. Radsatz

**Bereifung zulässig:** Ja

**Bereifung verkehrssicher:** Ja

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	185/60 R 15,0 86 T	Goodyear	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
2	185/60 R 15,0 86 T	Goodyear	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
3	185/60 R 15,0 86 T	Goodyear	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
4	185/60 R 15,0 86 T	Goodyear	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

# Feststellungen

<b>Fahrprobe:</b>	nicht durchgeführt	<b>Probelauf:</b>	durchgeführt
<b>Sichtverhältnisse:</b>	allgemein ausreichend	<b>Fahrbereitschaft:</b>	fahrfähig
<b>Letzte Inspektion (Datum):</b>	20.03.2024	<b>Letzte Inspektion (km-Stand):</b>	99690
<b>Verkehrssicherheit:</b>	Ja	<b>Inspektion:</b>	regelmäßig durchgeführt
<b>Ölstand:</b>	ausreichend	<b>Kühlwasserstand:</b>	ausreichend
<b>Kraftstoffstand:</b>	1/4		
	Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.		
<b>Allgemeine Angaben zur Begutachtung:</b>	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

## Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
2. Reifensatz	vorhanden		
Bedienungsanleitung	vorhanden		
Zulassungsbescheinigung Teil I	vorhanden		
Serviceheft	vorhanden		

## Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Motorhaube	230

## Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Lackierung</b>	<b>2.595,00 €</b>	<b>1.670,00 €</b>
linke Seite, Kotflügel vorne links, Delle, instandsetzen + lackieren	575,00 €	350,00 €
linke Seite, Außenspiegel links, Kratzer, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
linke Seite, Seitenwand hinten links, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugheck, Heckklappe, Kratzer, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Kratzer, lackieren	570,00 €	340,00 €
rechte Seite, Seitenteil hinten rechts, verformt, Kratzer, instandsetzen + lackieren	650,00 €	390,00 €
rechte Seite, Tür hinten rechts, Delle, instandsetzen + lackieren	530,00 €	320,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Einstieg vorne rechts, Delle, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Einstieg hinten rechts, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Einstieg hinten links, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Einstieg vorne links, Delle und, Kratzer, Smart Repair	150,00 €	150,00 €
rechte Seite, Türschweller rechts, Delle, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Verglasung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Fahrzeugfront, Frontscheibe, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Felgen / Bereifung</b>	<b>680,00 €</b>	<b>680,00 €</b>
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, Kratzer, erneuern	130,00 €	130,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, 1 Felge, Kratzer, erneuern	130,00 €	130,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, 1 Reifen, beschädigt, erneuern	80,00 €	80,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, 1 Felge, Kratzer, erneuern	130,00 €	130,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, Kratzer, erneuern	130,00 €	130,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, 1 Reifen, beschädigt, erneuern	80,00 €	80,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Innenraum / Kofferraum</b>	<b>25,00 €</b>	<b>25,00 €</b>
Innenraum, Heckklappenverkleidung innen, verschürft, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Fußmatte vorne links, gerissen / eingerissen, erneuern	25,00 €	25,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Allgemeinzustand</b>	<b>550,00 €</b>	<b>550,00 €</b>
Wartung / Prüfung, Hauptuntersuchung (HU), fällig, durchführen	150,00 €	150,00 €
Wartung / Prüfung, Wartung, fällig, durchführen	400,00 €	400,00 €

## Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 93 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.