

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AF7353	VIN:	TMBJP6NJ6NZ022415
Model vozidla:	Škoda Fabia Combi (2015)	Provedení:	FabiaCom.1.0TSI 70 Ambition 5d
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	999
Maximální výkon (kW):	70	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2022-05-23	Platnost tech. kont. do:	2026-05-23
Stav tachometru:	88978 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 148 µm; LP blatník 146 µm; LP dveře 90 µm; LZ dveře 93 µm; LZ bok 141 µm; Z víko 138 µm; PZ bok 88 µm; PZ dveře 95 µm; PP dveře 135 µm; PP blatník 311 µm; Střeška 175 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Protiprokluzová regulace, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (2x), Klimatizace manuální, Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Kumho	185/60 R 15	Letní	6
Pneu PP	Kumho	185/60 R 15	Letní	6
Pneu LZ	Kumho	185/60 R 15	Letní	6
Pneu PZ	Kumho	185/60 R 15	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Kumho	185/60 R 15		8

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Práh levý	Škrábance
2	Čelní sklo	Stěp
3	Pneumatika LP kola	Deformace
4	Disk PP kola	Škrábance
5	Disk LP kola	Škrábance
6	Dveře přední levé	Jamka
7	Bočnice zadní pravá	Deformace
8	Střecha	Jamka
9	Bočnice zadní levá	Jamka
10	Madlo klíky PP dveří	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
11	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
12	Kryt zadního čela	Škrábance
13	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
14	Volant	Opotřebení
15	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
16	Stropnice	Škrábance
Ostatní		
17	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
18	Střední plocha karoserie	Polepy
19	Celková plocha karoserie	Škrábance
20	Interiér	Znečištěno
21	Servisní prohlídka	Chybí

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.II. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Práh levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Čelní sklo - Štěp
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Pneumatika LP kola - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Dveře přední levé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Bočnice zadní pravá - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Střecha - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Bočnice zadní levá - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Madlo kliky PP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 12



13 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)


Poznámka:



16 **Stropnice - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení

Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 Střední plocha karoserie - Polepy
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Servisní prohlídka - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka: