

DEKRA CZ a.s.

Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AR2943	VIN:	TMBJP6NJ8MZ083604
Model vozidla:	Skoda Fabia Combi (2015)	Provedení:	Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	999
Maximální výkon (kW):	70	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Modrá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-04-19	Platnost tech. kont. do:	2027-04-17
Stav tachometru:	119490 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ne
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 119 µm; LP blatník 256 µm; LP dveře 124 µm; LZ dveře 118 µm; LZ bok 110 µm; Z víko 88 µm; PZ bok 375 µm; PZ dveře 111 µm; PP dveře 117 µm; PP blatník 118 µm; Střeška 126 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (2x), Klimatizace manuální, Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Posilovač řízení, Telefon (Autotelefon), Centrální zamykání, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Barum	185/60 R 15	Letní	5
Pneu PP	Barum	185/60 R 15	Letní	5
Pneu LZ	Barum	185/60 R 15	Letní	5
Pneu PZ	Barum	185/60 R 15	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Dunlop	185/60 R 15		6
2. sada pneu	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu 1	Sava	185/60 R 15	Zimní	5
Pneu 2	Sava	185/60 R 15	Zimní	5
Pneu 3	X	185/60 R 15	Zimní	0
Pneu 4	X	185/60 R 15	Zimní	0
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Zámek víka zav. prostoru Poznámka: Lze otevřít pouze Klíčem	Závada
2	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
3	Víko motoru Poznámka: Škrábance částečně rozlešitelné	Jamka
4	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance
5	Dveře přední levé	Škrábance
6	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
7	Disk LZ kola	Škrábance
8	Bočnice zadní levá Poznámka: Částečně rozlešitelné	Škrábance
9	Koncové světlo levé	Škrábance
10	Zadní nárazník Poznámka: Částečně rozlešitelné	Škrábance
11	Víko zavazadlového prostoru Poznámka: Škrábance částečně rozlešitelné	Jamka
12	Dveře zadní pravé	Škrábance
13	Dveře přední pravé	Škrábance
14	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
15	Disk PP kola	Škrábance
16	Střecha Poznámka: Částečně rozlešitelné	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
17	Přídavný koberec LP	Opotřebení
18	Volant	Opotřebení
19	Řadicí páka	Opotřebení
20	Ruční brzda	Opotřebení
21	Potah sedáku sedadla řidiče	Prasklina
22	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
23	Těsnění LP dveří	Prasklina
24	Spodní kryt přístrojové desky	Nadstandardní prvek
25	Výplň LZ dveří	Škrábance
26	Kryt zadního čela	Škrábance
27	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
28	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
29	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
30	Stropnice	Škrábance
Ostatní		
31	Servisní prohlídka	Chybí
32	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
33	Celková plocha karoserie	Škrábance
34	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor




Rezervní kolo / sada na opravu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Sada klíčů




Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.1



ORV č.l. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Zámek víka zav. prostoru - Závada
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Lze otevřít pouze
Klíčem




Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Víko motoru - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Škrábance částečně
rozlešitelné



Viz popis k poškození č. **3**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. **3**



Viz popis k poškození č. **3**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Madlo kliky LP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. **6**



7 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Bočnice zadní levá - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Částečně
rozleštitelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Koncové světlo levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Částečně
rozleštitelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Viko zavazadlového prostoru - Jamka
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Škrábance částečně rozleštitelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Dveře zadní pravé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Dveře přední pravé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Madlo kliky PP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Střecha - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Částečně
rozleštitelné



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 Přídavný koberec LP - Opatření
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 18


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Řadicí páka - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



20 Ruční brzda - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 **Potah sedáku sedadla řidiče - Prasklina**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



22 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 22



23 Těsnění LP dveří - Prasklina

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



24 Spodní kryt přístrojové desky - Nadstandardní prvek
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



25 Výplň LZ dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25



26 Kryt zadního čela - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26




27 Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 27



Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



28 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 28

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



29 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 29

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



30 Stropnice - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 30

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30



31 Servisní prohlídka - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



32 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 32

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



33 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



34 Interiér - Znečištěno
Umístění:


Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 34



Viz popis k poškození č. 34

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 34



Viz popis k poškození č. 34