

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AD0828	VIN:	TMBJP6NJ9NZ021937
Model vozidla:	Škoda Fabia Combi (2015)	Provedení:	FabiaCom.1.0TSI 70 Ambition 5d
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	999
Maximální výkon (kW):	70	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Bílá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2022-03-07	Platnost tech. kont. do:	2026-03-07
Stav tachometru:	48325 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 163 µm; LP blatník 132 µm; LP dveře 126 µm; LZ dveře 134 µm; LZ bok 122 µm; Z víko 144 µm; PZ bok 115 µm; PZ dveře 148 µm; PP dveře 130 µm; PP blatník 131 µm; Střecha 150 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Sava	185/60 R 15	Zimní	6
Pneu PP	Sava	185/60 R 15	Zimní	6
Pneu LZ	Sava	185/60 R 15	Zimní	6
Pneu PZ	Sava	185/60 R 15	Zimní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Kumho	185/60 R 15		8

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Štěp
2	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
3	Zadní nárazník	Škrábance
4	Madlo kliky LZ dveří	Škrábance
5	Disk LP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
6	Volant	Opotřebení
7	Řadicí páka	Opotřebení
8	Ruční brzda	Opotřebení
9	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
10	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
11	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
12	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
13	Kryt levého prahu - přední díl	Ke slícování
Ostatní		
14	Celková plocha karoserie	Škrábance
15	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
16	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zezadu zprava



Pohled zepředu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zezadu zleva



Interiér

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany



Interiér z levé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Středový panel



Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



Zadní sedadlo

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor




Rezervní kolo / sada na opravu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Sada klíčů



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Štěp
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 Madlo kliky PP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Madlo kliky LZ dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Volant - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Řadící páka - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Ruční brzda - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. **11**



12 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Kryt levého prahu - přední díl - Ke slícování
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení

Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



Viz popis k poškození č. 16