

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

TRADE SLOVAKIA

Poznámka: Vozidlo nepřipraveno k prohlídce



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BT670DO	VIN:	TMBJP6NjXMZ073317
Model vozidla:	Škoda Fabia Combi (2015)	Provedení:	Fab.Com.1.0TSI 70 Style
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	999
Maximální výkon (kW):	70	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá - Uni
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-05-21	Platnost tech. kont. do:	2027-03-21
Platnost měření emisí do:	2027-03-21	Stav tachometru:	145527 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 78 µm; LP blatník 87 µm; LP dveře 93 µm; LZ dveře 96 µm; LZ bok 173 µm; Z víko 81 µm; PZ bok 80 µm; PZ dveře 135 µm; PP dveře 88 µm; PP blatník 104 µm; Střeška 93 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Imobilizér, Dešťový senzor, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Hankook	215/45 R 16	Letní	5
Pneu PP	Hankook	215/45 R 16	Letní	5
Pneu LZ	Hankook	215/45 R 16	Letní	5
Pneu PZ	Hankook	215/45 R 16	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Bridgestone	205/55 R 17		7

POZNÁMKA

Datum ukončení: 2025-09-05

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Interiér (vnitřní prostor)

17

18

19

20

21

Ostatní

22

23

24

Poškozený díl

Přední nárazník

Vložka podběhu PP kola

Poznámka: Reálne náklady na opravu náhradných dielov budú vyčíslené spoločnosťou ARVAL SLOVAKIA

Blikač boční P zpětného zrcátka

Střecha

Koncové světlo pravé

Disk PZ kola

Víko zavazadlového prostoru

Bočnice zadní levá

Disk LZ kola

C sloupek levý

Kryt L zpětného zrcátka

Práh pravý

Blatník přední levý

Rám dveří levý

Disk LP kola

Blatník přední pravý

Odkládací skříňka - víko

Přístrojová deska

Volant

Výplň LZ dveří

Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní

Celková plocha karoserie

Poznámka: Reálne náklady na odstránenie reklamných polepov z vozidla budú vyčíslené spoločnosťou ARVAL SLOVAKIA.

ARVAL SLOVAKIA.

Plasty zavazadlového prostoru

Interiér

Druh poškození

Deformace

Prasklina

Skrábance

Deformace

Prasklina

Skrábance

Deformace

Deformace

Skrábance

Skrábance

Deformace

Skrábance

Deformace

Deformace

Deformace

Skrábance

Deformace

Škrábance

Skrábance

Opotřebení

Skrábance

Skrábance

Polepy

Skrábance

Skrábance

Znečištěno

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Ihned

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Zjištěné nestandardní zvukové projevy

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

V dobrém stavu

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka: Klepot pravdepodobne od prednej naprawy

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor




VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Přední nárazník - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Vložka podběhu PP kola - Prasklina

2 Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Reálne náklady na opravu náhradných dielov budú vyčíslené spoločnosťou ARVAL SLOVAKIA



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Blikač boční P zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Střecha - Deformace Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Koncové světlo pravé - Prasklina**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **5**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Víko zavazadlového prostoru - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Bočnice zadní levá - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **C sloupek levý - Deformace**
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10




Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Práh pravý - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




13 Blatník přední levý - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




14 Rám dveří levý - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Blatník přední pravý - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 Odkládací skříňka - víko - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 Přístrojová deska - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18




19 Volant - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



20 Výplň LZ dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Celková plocha karoserie - Polepy

22 Umístění:

Ostatní

Poznámka: Reálne náklady na odstránenie reklamných polepov z vozidla budú vyčíslené spoločnosťou ÁRVAL SLOVAKIA.



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 22



23 Plasty zavazadlového prostoru - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 24