

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

Autopolis



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BT184DO	VIN:	TMBJP6NXXMZ082910
Model vozidla:	Škoda Fabia Combi (2015)	Provedení:	Fab.Com.1.0TSI 70 Ambition
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	999
Maximální výkon (kW):	70	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Modrá - Uni
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-05-21	Platnost tech. kont. do:	2027-05-13
Platnost měření emisí do:	2027-05-13	Stav tachometru:	164180 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 238 µm; LP blatník 125 µm; LP dveře 108 µm; LZ dveře 109 µm; LZ bok 101 µm; Z víko 84 µm; PZ bok 213 µm; PZ dveře 166 µm; PP dveře 156 µm; PP blatník 112 µm; Střeška 109 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (2x), Klimatizace manuální, Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Posilovač řízení, Telefon (Hands free), Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Matador	185/60 R 15	Letní	6
Pneu PP	Matador	185/60 R 15	Letní	6
Pneu LZ	Matador	185/60 R 15	Letní	4
Pneu PZ	Matador	185/60 R 15	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Dunlop	185/60 R 15		7

POZNÁMKA

Datum ukončení: 2025-06-25

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

- | | |
|----|-----------------------------|
| 1 | Čelní sklo |
| 2 | Madlo kliky PP dveří |
| 3 | Dveře přední pravé |
| 4 | Zadní nárazník |
| 5 | Víko zavazadlového prostoru |
| 6 | Bočnice zadní levá |
| 7 | Dveře zadní levé |
| 8 | Hrana LP dveří |
| 9 | Kryt L zpětného zrcátka |
| 10 | Dveře zadní pravé |

Interiér (vnitřní prostor)

11 Volant

Ostatní

- | | |
|----|--------------------------|
| 12 | Interiér |
| 13 | Střední plocha karoserie |

Poškozený díl

Druh poškození

- | |
|-----------|
| Prasklina |
| Škrábance |
| Škrábance |
| Škrábance |
| Škrábance |
| Deformace |
| Škrábance |
| Škrábance |
| Škrábance |
| Deformace |

Opotřebení

- | |
|------------|
| Znečištěno |
| Polepy |

Poznámka: Reálne náklady na odstránenie reklamných polepov z vozidla budú vyčíslené spoločnosťou ARVAL SLOVAKIA

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Ihned

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

V dobrém stavu

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Prasklina
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Madlo kliky PP dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Dveře přední pravé - Škrábance
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 4



5 Víko zavazadlového prostoru - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Bočnice zadní levá - Deformace
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Hrana LP dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9

Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Dveře zadní pravé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Volant - Opatřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Střední plocha karoserie - Polepy

13 Umístění:

Ostatní

Poznámka: Reálne náklady na odstránenie reklamných polepov z vozidla budú vyčíslené spoločnosťou ARVAL SLOVAKIA