

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2AVK113 (chassisnr: TMBJP7NX2MY137981)

Dit is een BTW auto



SKODA OCTAVIA COMBI 1.0 TSI CLEVER

Km-stand	139741 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1313 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Handgeschakeld	Kleur	Brilliant Silver
Brandstof	Benzine	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	03-08-2021	Aantal cilinders	3	Wielbasis	269 cm
		Vermogen	85 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	122 g/km	APK t/m	01-01-1970

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Trekhaak, Cruise control, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Krik	Reservewiel
Navigatie CD/DVD	 Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Digitaal)	Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Voorruit	: Aandacht nodig, pit		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja	Dorpels beschadigd	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
------	-----------------	-------	------	------

LV	4 mm	All weather	Bridgestone	205/60 R16
RV	4 mm	All weather	Bridgestone	205/60 R16
LA	6 mm	All weather	Bridgestone	205/60 R16
RA	6 mm	All weather	Bridgestone	205/60 R16

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	1
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Velg rechtsvoor Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velg reparatie		Deel: Voorruit Omschrijving: Pit Gegeven oplossing: Opvullen	
Deel: Bumper achter Omschrijving: Opgedrukt Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten		Deel: Scherm rechtsachter Omschrijving: Deuken Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	
Deel: Portier rechtsachter Omschrijving: Deuken en krassen Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten		Deel: Dorpel rechts Omschrijving: Beschadiging met deuk Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	
Deel: Spiegelkap rechts Omschrijving: Geschaafd Gegeven oplossing: Spuiten		Deel: Bumper voor Omschrijving: Deuk en krassen Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	

Deel:
Strip vb
Omschrijving:
Gekrast
Gegeven oplossing:
Kunststofreparatie



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto