

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AT4940	VIN:	TMBJP7NX8MY178714
Model vozidla:	Škoda Octavia Combi (NX3)(2020)	Provedení:	Oct.Com.1.0 e-TEC 81 Ambit.AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	999
Maximální výkon (kW):	81	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Černá - metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-06-16	Platnost tech. kont. do:	2027-06-02
Stav tachometru:	124689 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 125 µm; LP blatník 116 µm; LP dveře 119 µm; LZ dveře 122 µm; LZ bok 111 µm; Z víko 120 µm; PZ bok 170 µm; PZ dveře 253 µm; PP dveře 145 µm; PP blatník 213 µm; Střeška 106 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový sensor, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Kumho	205/60 R 16	Letní	7
Pneu PP	Kumho	205/60 R 16	Letní	7
Pneu LZ	Kumho	205/60 R 16	Letní	6
Pneu PZ	Kumho	205/60 R 16	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Kumho	205/60 R 16		8

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Disk LP kola	Škrábance
3	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
4	Dveře přední levé	Škrábance
5	Bočnice zadní levá	Škrábance
6	Disk LZ kola	Škrábance
7	Dveře zadní levé	Škrábance
8	Koncové světlo levé	Škrábance
9	Zadní nárazník	Škrábance
10	Disk PZ kola	Škrábance
11	Bočnice zadní pravá	Škrábance
12	Dveře zadní pravé	Škrábance
13	Dveře přední pravé	Škrábance
14	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
15	Práh pravý	Jamka
16	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
17	Základní těleso P zpětného zrcátka	Škrábance
18	Disk PP kola	Škrábance
19	Blatník přední pravý	Jamka
20	Střecha	Lak
Interiér (vnitřní prostor)		
21	Volant	Opotřebení
22	Přídavný koberec LP	Opotřebení
23	Vnitřní kryt levého A-sloupku horní	Škrábance
24	Koberec přední	Vypálená díra
25	Výplň víka zav. prostoru	Škrábance
26	Těsnění víka zav. prostoru	Opotřebení
Ostatní		
27	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
28	Celková plocha karoserie	Škrábance
29	Malá plocha karoserie	Polepy

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

Dokumentace předání vozu
Identifikační číslo vozu (VIN)

T H 3 J P 7 N X P H Y 1 7 8 7 1 4

Datum předání vozu 15. 6. 21

Partner ŠKODA

lukas ①
Tuláček K Huřkovic 344/6
Rohá 10 - Strahov
Tel: 267 229 111
Díl: 227614959

Razítko a podpis prodávajícího

Provozuj, že mi vůz byl v pořádku předán a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a se
souvznými podmínkami.

Podpis zákazníka

Varianta předplaceného servisu

☐ Standard
☐ Plus

☐ 5 let, max. 60 000 km
☐ 5 let, max. 100 000 km
☐ 5 let, max. 150 000 km

Má vůz prodáčenou záruku?

☐ ANO
☒ NE

Limite ŠKODA prodáčené záruky¹⁾

Rok: /
nebo
km: /
resp.
mla: /

¹⁾ Podle toho, co nastane dříve.

Majitelé vozu

1. majitel vozu

Tento vůz z registrační značkou

PAT 4940

patří (Titul, jméno / Název)

ARVAL CZ s.r.o.

Adresa:

HILLOVSKÁ 2095/5
14000 PRAHA 4

Telefon:

Partner ŠKODA:

Servisní technik:

Telefon:

2. majitel vozu

Tento vůz z registrační značkou

patří (Titul, jméno / Název)

Adresa:

Telefon:

Partner ŠKODA:

Servisní technik:

Telefon:

Servisní knížka

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA.
ČÁST I.

ČESKÁ REPUBLIKA
A. REGISTRÁČNÍ ZNAČKA VOZIDLA
8AT4940
B. DATUM PRVNÍ REGISTRACE VOZIDLA
16.06.2021

C.1.1. a C.1.2. PROVOZOVATEL (PŘÍMĚNÍ A Jméno NEBO OBOJSMĚNÉ Jméno)
ARVAL CZ S.R.O.
C.1.3. ADRESA POBYTU / SÍDLA
**MILEVSKÁ 2095/5
PRAHA, KRC, 140 00**

C.4. PROVOZOVATEL JE VLASTNÍKEM VOZIDLA ANO, NE ANO / DATUM
ANO 16.06.2021

UBB 334722

POPS

ORV č.l. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



2 Disk LP kola - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Madlo kliky LP dveří - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



4 Dveře přední levé - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Bočnice zadní levá - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



6 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



8 Koncové světlo levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



10 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Bočnice zadní pravá - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



12 Dveře zadní pravé - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Dveře přední pravé - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



14 Madlo kliky PP dveří - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Práh pravý - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



16 Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Základní těleso P zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



18 Disk PP kola - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Blatník přední pravý - Jamka

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



20 Střecha - Lak

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



22 Přídavný koberec LP - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Vnitřní kryt levého A-sloupku horní - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



24 Koberec přední - Vypálená díra
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Výplň víka zav. prostoru - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



26 Těsnění víka zav. prostoru - Opatřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



28 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



29 Malá plocha karoserie - Polepy

Umístění:

Ostatní

Poznámka: