

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AI4570	VIN:	TMBJR0NX4NY118738
Model vozidla:	Škoda Octavia Combi (NX3)(2020)	Provedení:	Oct.Com.1.5e-TEC 110 Style AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1498
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá - metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2022-07-18	Platnost tech. kont. do:	2026-07-18
Stav tachometru:	70802 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ne
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	3 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 119 µm; LP blatník 114 µm; LP dveře 126 µm; LZ dveře 156 µm; LZ bok 110 µm; Z víko 119 µm; PZ bok 110 µm; PZ dveře 112 µm; PP dveře 107 µm; PP blatník 102 µm; Střecha 109 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Ostřikovače světlometů, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Nezávislé/přídavné topení (Originální), Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový senzor, Čalounění kůže (Alcantara), ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	205/55 R 17	Letní	4
Pneu PP	Continental	205/55 R 17	Letní	4
Pneu LZ	Continental	205/55 R 17	Letní	4
Pneu PZ	Continental	205/55 R 17	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			

Pneu rez.

Opravná sada

2. sada pneu

Pneu	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu 1	Matador	205/55 R 17	Zimní	8
Pneu 2	Matador	205/55 R 17	Zimní	8
Pneu 3	Matador	205/55 R 17	Zimní	8
Pneu 4	Matador	205/55 R 17	Zimní	8
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Práh levý	Škrábance
2	Dveře přední levé	Škrábance
3	Bočnice zadní pravá	Jamka
4	Disk PP kola	Deformace
	Poznámka: Úbytek materiálu	
5	Víko motoru	Deformace
Interiér (vnitřní prostor)		
6	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
7	Kryt zadního čela	Škrábance
8	Přídavný koberec LP	Opotřebení
9	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
10	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
11	Potah sedáku sedadla spolujezdce	Opotřebení
Ostatní		
12	Celková plocha karoserie	Škrábance
13	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Rezervní kolo / sada na opravu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Sada klíčů



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.1



ORV č.l. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Práh levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Bočnice zadní pravá - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Disk PP kola - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Úbytek materiálu

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Viko motoru - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Přídavný koberec LP - Opatření

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



9 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Potah sedáku sedadla spolujezdce - Opatření
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13