

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Poznámka: Vozidlo nepřipraveno k prohlídce



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BL723VV	VIN:	TMBJR6NJ5KZ097337
Model vozidla:	Škoda Fabia Combi (2015)	Provedení:	Kombi
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	999
Maximální výkon (kW):	81	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2019-06-13	Platnost tech. kont. do:	2025-06-06
Platnost měření emisí do:	2025-06-06	Stav tachometru:	170453 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

VÝBAVA VOZIDLA

Tažné zařízení, Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Alarm, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Imobilizér, Dešťový senzor, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Uniroyal	185/60 R 15	Letní	6
Pneu PP	Uniroyal	185/60 R 15	Letní	6
Pneu LZ	Uniroyal	185/60 R 15	Letní	6
Pneu PZ	Uniroyal	185/60 R 15	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Uniroyal	185/60 R 15		6

POZNÁMKA

Vozidlo bolo pristaveno v znečistenom stave prípadne poškodenia nebude možné úplne identifikovať. Povlaková vrstva nemeraná z dôvodu nefunkčnosti meracieho prístroja

Datum ukončení: 2025-06-23

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1

2

3

Interiér (vnitřní prostor)

4

5

Ostatní

6

Poškozený díl

Víko motoru
Přední nárazník
Zadní nárazník

Madlo výplně LZ dveří
Manžeta řadicí páky

Interiér

Druh poškození

Škrábance
Škrábance
Škrábance

Škrábance
Střih

Znečištěno

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Ihned

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

Skoro jako nové

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor




VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Víko motoru - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **3**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Madlo výplně LZ dveří - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Manžeta řadicí páky - Střih
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. **6**