

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AU0052	VIN:	TMBJR7NX1MY173803
Model vozidla:	Škoda Octavia Combi (NX3)(2020)	Provedení:	Oct.Combi 1.5TSI 110 Style
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1498
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Modrá
Převodovka:	6 stupňová	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-07-13	Platnost tech. kont. do:	2027-06-03
Stav tachometru:	102615 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ne
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 115 µm; LP blatník 105 µm; LP dveře 115 µm; LZ dveře 120 µm; LZ bok 105 µm; Z víko 115 µm; PZ bok 125 µm; PZ dveře 125 µm; PP dveře 120 µm; PP blatník 120 µm; Střeška 110 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (7x), ABS (protiblokovací systém), Protipokluzová regulace, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový sensor, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Michelin	205/55 R 17	Letní	3
Pneu PP	Michelin	205/55 R 17	Letní	3
Pneu LZ	Michelin	205/55 R 17	Letní	4
Pneu PZ	Michelin	205/55 R 17	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Víko motoru	Jamka
3	Přední nárazník	Škrábance
4	Dveře přední levé	Škrábance
5	Dveře zadní levé	Jamka
6	Disk LZ kola	Škrábance
7	C sloupek levý	Jamka
	Poznámka: + škrábance	
8	Zadní nárazník	Deformace
	Poznámka: + škrábance	
9	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
10	Rám dveří pravý	Jamka
11	Bočnice zadní pravá	Jamka
12	Disk PZ kola	Škrábance
13	Dveře zadní pravé	Jamka
14	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
15	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
16	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
17	Volant	Opotřebení
18	Řadicí páka	Opotřebení
19	Přídavný koberec LP	Opotřebení
20	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
21	Kryt zadního čela	Škrábance
22	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
23	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
24	Plastový kryt zadní P	Škrábance
25	Plastový kryt zadní L	Škrábance
26	Hluková izolace víka motoru	Deformace
Ostatní		
27	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
28	Interiér	Znečištěno
29	Celková plocha karoserie	Škrábance
30	Střední plocha karoserie	Polepy

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

Dokumentace předání vozu
Identifikační číslo vozu (VIN)
TNBJR7N4173503
Datum předání vozu 23. 7. 2021

Partner SKODA
Autokomplex Menčík a.s.
Korybůvova 688, 166 00 Praha 8
IČO: 23143306, DIČ: CZ23143306
tel: 224 813 339

Potvrzuji, že mi vůz byl v pořádku předán a že jsem byl seznámen se správným způsobem používání a se záručními podmínkami.

Podpis zákazníka

Varianta předplaceného servisu
☐ Standard ☐ 5 let, max. 60 000 km
☐ Plus ☐ 5 let, max. 100 000 km
☐ 5 let, max. 150 000 km

Má vůz prodlouženou záruku?
☐ ANO
☒ NE
Limit SKODA prodloužené záruky⁴⁾
Roky: _____
nebo
km: _____
resp.
mile: _____
⁴⁾ Podle toho, co nastane dříve.

Majitelé vozu
1. majitel vozu
Tento vůz s registrační značkou 8AU0052
patří (Titul, jméno / Název)
ARVAL CZ s.r.o.
Adresa
MILEVSKÁ 2095/5
14000 PRAHA 4
Telefon
224 813 339

2. majitel vozu
Tento vůz s registrační značkou
patří (Titul, jméno / Název)
Adresa
Telefon

Partner SKODA
Autokomplex Menčík a.s.
Korybůvova 688, 166 00 Praha 8
IČO: 23143306, DIČ: CZ23143306
tel: 224 813 339

Servisní technik
PAŘMIL
Telefon
224 813 339

Servisní technik
Telefon

Servisní knížka

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA.
ČÁST I.

Permis de circulation. Parte I. • Registrationsbescheinigung. Teil I.
Teestta clonsthe. Part I. • Registro de circulación. Parte I.
Carta di circolazione. Parte I. • Certificat d'immatriculation. Parte I.
Fogajati engedély. I. rész. • Certificat de înmatriculare. Parte I.
Dovozní povolení. Část I. • Certificat de matriculă. Parte I. • Quedo de circulación. Parte I.
Dokazovanie na prevoz. Časť I. • Parte I. • Certificat de înmatriculare. Parte I.
Prometno dovoljenje. Del I. • Registro de matriculă. Parte I. • Registro de matriculă. Parte I.

ČESKÁ REPUBLIKA
A. REGISTRAČNÍ ZNAČKA VOZIDLA
8AU0052
B. DATUM PRVNÍ REGISTRACE VOZIDLA
13.07.2021


C.1.1. a C.1.2. PROVOZOVATEL (PŘÍJMENÍ A JMÉNO NEBO OBCHODNÍ JMÉNO)
ARVAL CZ S.R.O.
C.1.3. ADRESA POBYTU / SÍDLA
MILEVSKÁ 2095/5
PRAHA, KRČ, 140 00

C.4. PROVOZOVATEL JE VLASTNÍKEM VOZIDLA a) ANO. b) NE **ANO** I. DATUM **13.07.2021**

otisk razítka
UBE 786077 PODPIS *Hladíkova*

ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Viko motoru - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Dveře zadní levé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 C sloupek levý - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: + škrábance




8 Zadní nárazník - Deformace
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: + škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Viko zavazadlového prostoru - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Rám dveří pravý - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




11 Bočnice zadní pravá - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Dveře zadní pravé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



17 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Řadicí páka - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



19 Přídavný koberec LP - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Kryt zadního čela - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



22 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



24 Plastový kryt zadní P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Plastový kryt zadní L - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



26 Hluková izolace víka motoru - Deformace

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



28 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



29 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



30 Střední plocha karoserie - Polepy
Umístění: Ostatní

Poznámka: